

重大飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1130824 安捷 AFA62 訓練航班於台南機場未指定之跑道上落地事故 APEX AFA62 Training Flight Landing on an Unassigned Runway at Tainan Airport		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2024/09/11 15:43:59
報告檔案編號 State file number	TTSB-APR-24-09-001	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board (TTSB)
報告代號 Report identification	AFA62	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	王興中		
電話 Telephone	+886-2-7727-6309	電子郵件 Email	wang@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	重大意外事件 Serious incident	事故分類 Occurrence category	OTHR: Other
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2024/08/24 08:34	世界標準時間 UTC date	2024/08/24 00:34
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	飛航情報區 FIR	台北 Taipei
事故發生位置 Location of occurrence	中文: 臺南機場 英文: Tainan Airport		
機場代號/機場名 Aerodrome ID/Name of Aerodrome	RCNN/台南 Tainan		
緯度 Latitude Deg/Min/Sec	22 度(°) 56 分(') 57 秒('') N		
經度 Longitude Deg/Min/Sec	120 度(°) 12 分(') 40 秒('') E		
事故發生高度 Altitude of	0 呎 0ft		

inflight occurrence			
嚴重程度 SEVERITY			
航空器損害 Damage aircraft	無受損 None	傷亡等級 Injury level	無傷 None
其他損害 Third party damage	否 No		

傷亡總數 INJURY TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft	0	0	0	3	0	3
組員 Crew	0	0	0	3	0	3
乘客 Passengers	0	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0	0
總計 Total	0	0	0	3	0	3

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	目視天氣 VMC	光線 Light conditions	白晝 Daylight
航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/model	DA 40 DIAMOND STAR	航空器登記國 State of registry	中華民國 Taiwan, ROC
航空器序號 Aircraft Serial Number	D4.177	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration	B-88003
機型類別 Aircraft category	往復式引擎		
航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION			
使用人 Operator	Other 安捷航空, APEX Aviation Inc		
營運類別 Operation type	普通航空業 General Aviation		
使用人類別 Operator type	飛行學校/俱樂部 Flying club/school	國際民航組織 ICAO information	無 None

飛航經過 HISTORY OF FLIGHT			
最後起飛地點 Last departure point	RCFN/臺東/豐年 Taitung/Fongnian ,		
預計降落機場 Planned destination	RCNN/台南 Tainan ,		
飛航階段 Flight phases	落地 Landing	飛航時間 Duration of flight	00 時 59 分
事故發生於地面 Occ. on ground	是 Yes		
殘骸地點 TERRAIN AT WRECKAGE			
事故地形 Terrain type	平地 Level/flat	事故地貌 Surface type	鋪面 Pavement
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site	中: 英:		
簡述 NARRATIVE			
<p>民國 113 年 8 月 24 日，台北時間 0735 時，安捷飛航訓練中心一架 DA-40NG 型機，國籍標誌及登記號碼 B-88003，自台東機場起飛，執行飛往台南及松山機場的儀器越野飛行訓練。約 0834 時，台南機場塔臺許可該機於 36R 跑道執行連續起降（touch and go）訓練，航機觸地起飛後，塔臺告知飛航組員使用了 36L 跑道執行訓練。該機繼續執行至松山機場的飛行訓練後，於 1141 時安返台東機場落地。</p> <p>On August 24, 2024, at 07:35 Taipei time, a DA-40NG aircraft operated by APEX Flight Academy, with registration number B-88003, took off from Taitung Airport to conduct instrument cross-country flight training en route to Tainan and Songshan Airports. At approximately 08:34, Tainan Airport Tower cleared the aircraft to perform touch-and-go training on Runway 36R. After the aircraft touched down and took off, the tower informed the crew that they had mistakenly used Runway 36L for the training. The aircraft then continued its flight training to Songshan Airport and safely landed back at Taitung Airport at 11:41.</p>			

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料