重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION								
IAM DE AVE LD	1140125 雪動小安車關ੱ 1 號往 赤桿梳体 自此而 道 白 墙 络 却 少 東 析							
標題簡述	An Electric Vehicle Ran Off the Road and Caught Fire After Crashing on the Southbound Exit							
Headline		mp to the Yangmei Rest Area on National Highway No. 1.						
報告國		最初登入報告日						
報告四 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	期	2025/02/03 17:00:57					
State reporting		Date entered						
報告檔案編號		報告機關	國家運輸安全調查委員會					
State file	TTSB-HOD-25-02-001	Reporting org	Taiwan Transportation Safety Board					
number		Reporting org	(TTSB)					
報告代號	27/1	報告狀態	South Art of the Control of the Cont					
Report	N/A	Report status	初步報告 Preliminary					
identification		1 -						
報告者 Penantan's name	日智揖 Richard Jih							
Reporter's name 電話		電子郵件	1					
电器 Telephone	+886-2-7727-6272	Email	richard@ttsb.gov.tw					
調查程度		12IIIaII	1					
Scope of	完整 Full							
Investigation	76 12 - 3							
_	類別 CLASSIFICATION							
		事故分類						
事故等級	一級 Class1	Occurrence	造成死傷事故 Cause death or injury.					
Occurrence class	Chass I	category	2 M/3 13 7 De Cause acam of mjury.					
時間 WHEN		cutegory	1					
當地時間		世界標準時間						
Local date	2025/01/25 19:25	UTC date	2025/01/25 11:25					
地點 WHERE		-						
事故發生國		事故發生縣市						
State of	中華民國 Taiwan, ROC	County or city	桃園市 Taoyuan City					
occurrence		of occurrence						
事故發生道路種								
類	國道 National highways							
Highway type of	四地 ranonal ingnways							
occurrence								
事故發生位置	國道 1 號往南楊梅休息站匝道							
Location of	Southbound exit ramp toward the Yangmei Rest Area on National Highway No. 1							
occurrence 緯度	-							
释及 Latitude Deg/	24 度(°)53 分(')58.41 秒(")N							
Min/ Sec	2+ 反(155 刀(156.41 77(11V 							
經度								
Longitude Deg/	121 度(°) 8 分(')50.04 秒(") E							
Min/ Sec								
嚴重程度 SEV	ERITY							
車輛損害		傷亡等級	1.,					
Damage Vehicle	全損 Total Loss	Injury level	A1					
其他損害	B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		I .					
Third party	是,本次事故造成分隔島之緩衝器材及防撞桿受損。							
damage	Yes, this occurrence causes damage to crash attenuator and delineator post in gore area.							
	1							

傷亡總數 INJURY TOTALS							
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total		
駕駛員	1	0	0	0	1		
Drivers	1	o	0	0	•		
乘客	3	4	0	0	7		
Passengers	3	7	O	O	,		
行人	0	0	0	0	0		
Pedestrians	0	0	0	O	O		
其他	0	0	0	0	0		
Other	O	O	O	O	U		
未知	0	0	0	0	0		
Unknown	U	U	U	U	U		
總計	4	4	0	0	8		
Total	4	4	U	U	8		

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS							
天氣條件 Weather conditions	陰天 Cloudy	光線 Light conditions	夜晚 Dark				
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION							
製造廠/型號 Manufacturer/model	現代 Hyundai / Ioniq 5	製造國 State of manufacturer	大韓民國 Republic of Korea				
車輛型式 Vehicle Type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	REC-1935				
車輛使用人 VEHICLE OPERATION							
使用人 Operator	戶戶炊煙休閒事業有限公司	營運類別 Operation type	小客車租賃業 Car Rental Business				
運行經過 HISTORY OF OPERATION							
起點 Departure point	桃園市 Taoyuan City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating				
預計終點 Planned destination	臺中市 Taichung City	運行時間 Duration of Operation	不適用 N/A				

簡述 NARRATIVE

民國 114 年 1 月 25 日 19 時 25 分,1 輛朝陽小客車租賃股份有限公司所屬電動小客車,於國道 1 號往南楊梅休息站匝道自撞分隔島後起火,造成 4 人死亡、4 人受傷。

On January 25, 2025, at 19:25, an electric vehicle belonging to Sunshine-Lease Car Rental Co., Ltd. collided with a crash attenuator in the gore area on the southbound exit ramp to the Yangmei Rest Area on National Highway No. 1 and caught fire. Four occupants were killed and four occupants sustained injuries in this occurrence.

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料