重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

业中次m IN	INCINEODMATION	3 1 1113131							
檔案資訊 FI	檔案資訊 FILING INFORMATION								
標題簡述	1140216 龍泰遊覽車新港鄉縣道 159 線往北追撞事故								
Headline	Long Tai Tourist Bus Rear-ended Another Tourist Bus and a Passenger Car at the Intersection								
	of County Highway 159 and County Highway 166								
報告國		最初登入報告							
State	中華民國 Taiwan, ROC	日期	2025/02/24 14:26:24						
reporting		Date entered							
報告檔案編號		報告機關	國家運輸安全調查委員會						
State file	TTSB-HOD-25-02-003	Reporting org	Taiwan Transportation Safety Board						
number		Reporting org	(TTSB)						
報告代號		報告狀態							
Report	N/A	Report status	初步報告 Preliminary						
identification		report status							
報告者	at the same of the								
Reporter's	蕭牟淵 Frank Siao								
name									
電話	+886-2-7727-6271	電子郵件	frankbet@ttsb.gov.tw						
Telephone		Email							
調查程度	→								
	完整 Full								
	nvestigation								
	SIFICATION	T							
事故等級		事故分類							
Occurrence	一級 Class 1	Occurrence	造成死傷事故 Cause death or injury.						
class		category							
時間 WHEN									
當地時間	2025/02/16 07:58	世界標準時間	2025/02/15 23:58						
Local date	2023/02/10 07.38	UTC date	2023/02/13 23.38						
地點 WHER	E								
事故發生國		事故發生縣市							
	中華民國 Taiwan, ROC		嘉義縣 Chiayi County						
occurrence		of occurrence							
事故發生道路									
種類	84 × C								
Highway type	縣道 County highways								
of occurrence									
事故發生位置	嘉義縣新港鄉縣道 159 線與縣道 160								
Location of	At the Intersection of County Highway 159 and County Highway 166 in Xingang Township,								
occurrence	Chiayi County								
緯度									
	23 度(°) 31 分(')23.07 秒(")N								
Min/ Sec									
經度	100 7 (0) 01 3 (1)01 10 (1 (1))								
Longitude	120 度(°) 21 分(')21.49 秒(")E								
Deg/ Min/ Sec									
嚴重程度 SE	VEKITY								
車輛損害		傷亡等級							
Damage	部分受損 Partial	Injury level	A2						
Vehicle									
其他損害	T N.								
Third party	否 No								
damage									

傷亡總數 INJURY TOTALS								
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total			
駕駛員 Drivers	0	2	0	0	2			
乘客 Passengers	0	25	0	0	25			
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0			
其他 Other	0	0	0	0	0			
未知 Unknown	0	0	0	0	0			
總計 Total	0	27	0	0	27			

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS								
天氣條件 Weather conditions	陰天 Cloudy	光線 Light conditions	白天 Daylight					
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION								
製造廠/型號 Manufacturer/model	猛獅 MAN/500	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC					
車輛型式 Vehicle Type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	KAB-8080					
車輛使用人 VEHICLE OPERATION								
使用人 Operator	龍泰通運有限公司 Long Tai Transportation Ltd.	營運類別 Operation type	遊覽車客運業 Tourist Bus Transportation Enterprise					
運行經過 HISTORY OF OPERATION								
起點 Departure point	臺南市 Tainan City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating					
預計終點 Planned destination	嘉義縣 Chaiyi County	運行時間 Duration of Operation	00 時 54 分 54 minutes					
餚 沭 NARRATIV	· E							

簡述 NARRATIVE

114年2月16日約0758時,一輛龍泰通運有限公司遊覽車於嘉義縣新港鄉縣道159線與縣道166線交 岔路口,追撞一輛華晉通運有限公司遊覽車後,華晉遊覽車繼續推撞一輛自小客車,造成共27人受 傷。

On February 16, 2025, at 7:58, a tourist bus operated by Long Tai Transportation Ltd. rear-ended another tourist bus operated by Hua Jin Transportation Ltd., which then continued to push a passenger car at the intersection of County Highway 159 and County Highway 166 in Xingang Township, Chiayi County. 27 occupants were injured in the occurrence.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料