

國家運輸安全調查委員會月報

民國114年5月

重大運輸事故調查作業

壹、航空調查組

調查中重大飛航事故

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
本會主導調查（3件）							
1	113.08.24	安捷飛航訓練中心	DA-40NG 型機	0735 時，安捷飛航訓練中心一架 DA-40NG 型機，自臺東機場起飛，執行飛往臺南及松山機場的儀器越野飛行訓練。約 0834 時，該機於 36R 跑道執行連續起降訓練後，塔臺告知飛航組員使用了 36L 跑道。該機繼續執行至松山機場的飛行訓練後，於 1141 時安返臺東機場落地。	無	審 查	
2	113.11.04	安捷航空	Tecnam P2012 Traveller 型機/B-86002	民國 113 年 11 月 4 日，安捷航空一架 Tecnam P2012 Traveller 型機，國籍標誌及登記號碼 B-86002，執行金門機場至松山機場之緊急醫療服務任務後，於臺北時間 1748 時自松山機場起飛返回金門機場備勤，機上載有 5 名人員。1925 時於金門機場落地滾行時，發生左主輪爆胎；經檢查後發現該機機身框架受損。	無	分 析	

項次	事故發生日期	航空器 使用人	班機號碼/ 航空器種類/ 國籍標誌及 登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
3	113.12.09	臺灣飛行大 玩 家 運 動 協 會	STORCH CL 型超輕 型載具/ JJ2258	1055 時，臺灣飛行大玩 家 運 動 協 會 一 架 STORCH CL 型超輕型 載具，載有 1 名操作人 及 1 名同乘人員，自屏 東賽嘉皆豪輕航機飛行 場 26 跑道起飛後引擎失 去動力，迫降於 08 跑道 頭西方約 340 公尺處。 超輕型載具全毀；2 名 乘員送醫治療	2 人受傷	審 查	

貳、水路調查組

調查中重大水路事故

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	113.06.08	本 國 籍	通運油輪 /9566356	民國 113 年 6 月 8 日，一 艘本國籍油輪，船名為 「通運」，IMO 編號 9566356，總噸位 28410，與一艘賴比瑞亞 籍散裝船，船名為 「FPMC B FOREVER」，IMO 編 號 9445253，總噸位 94710，於高雄港進出港 過程中交會，「通運」 油輪右船身觸碰高雄港 第二港口外離岸堤，造 成船殼及堤岸受損。	無	審 查	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記或 船號/編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
2	113.06.12	本國籍	輝豐雜貨船	民國 113 年 6 月 12 日約 0812 時，一艘國籍雜貨船「輝豐」輪，船上載有 12 名船員，於距離高雄港一港口南堤 17 哩處發生爆炸失火，失火狀況無法控制情況下，船長下令船員棄船。本案造成 3 人受傷送醫，輝豐輪部份機艙、住艙及駕駛台燒毀。	3 人受傷	審查	
3	113.07.25	坦尚尼亞籍	雜貨船(福順輪)	本(113)年 7 月 25 日約 0700 時，一艘坦尚尼亞籍雜貨船「福順輪」(總噸位 599)於高雄港外海約 16 哩處傾斜後沉沒，9 名緬甸籍船員棄船逃生，其中 4 名船員獲救，2 名船員罹難，另 3 名船員失蹤。	2 人死亡 3 人失蹤	分析	
4	113.10.14	中國籍	雜貨船(鈺洲啟航)	民國 113 年 10 月 14 日約 1407 時，一艘中國籍雜貨船「鈺洲啟航」，於基隆港靠泊過程中觸碰西 20 號碼頭橋式起重機，導致岸上及船載各 1 部橋式起重機受損。	無	分析	
5	113.10.23	巴拿馬籍	液化天然氣船(台達 2 號)	民國 113 年 10 月 23 日約 0641 時，巴拿馬籍液化天然氣船「台達 2 號」，IMO 編號 9403645，總噸位 118634，於臺中港出港通過南防堤後，船首碰觸北防波堤造成船首及防波堤受損。	無	分析	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或 編號	事 故 簡 述	傷 亡	調 查 進 度	備 註
6	113.10.31	中 國 籍	雜貨船(鈺洲啟航)	民國 113 年 10 月 31 日約 0745 時，一艘中國籍雜貨船「鈺洲啟航」載 3 台橋式機，於野柳岸際擱淺、船體觸及礁岩、船身傾斜進水，船舶全損。擱淺前船長已棄船，船員全獲救。	無	分 析	
7	113.12.11	本 國 籍	貨櫃船(營明)	民國 113 年 12 月 11 日約 2310 時，國籍貨櫃船「營明」，於基隆港進港過程中，擱淺於西防坡堤，造成船首破損進水及防波堤受損。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	事 實	
8	114.01.24	貝 里 斯 籍	貨輪(WEI SEN NO.8)	民國 114 年 1 月 24 日約 23 時，貝里斯籍貨輪「WEI SEN NO.8」於連江縣北竿鄉外海東方約 1.9 哩處觸礁擱淺。船長宣布棄船求救，救援過程中船長落海罹難；餘 7 人平安獲救。於 1 月 27 日，該輪傾斜後沉沒。	1 人死亡	事 實	
9	114.05.14	臺 灣 籍	貨櫃船(立沛輪)	民國 114 年 5 月 14 日約 1342 時，我國籍貨櫃船「立沛輪」於緬甸仰光港執行調頭並準備離港期間，船尾與碼頭上併靠之 3 艘小型船舶發生碰撞，造成 2 艘船舶於碰撞後沉沒，1 艘船舶輕微受損。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	事 實	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或 編號	事 故 簡 述	傷 亡	調 查 進 度	備 註
10	114.05.19	臺灣籍	漁船(裕有)	民國 114 年 5 月 19 日 0724 時，我國籍漁船「裕有」於南印度洋作業時螺旋槳絞到異物，一名船員於下水排除該狀況過程中失蹤。	1 人失蹤	事 實	
11	114.05.23	臺灣籍	臺灣籍(忠正 7 號)	民國 114 年 5 月 23 日 1108 時，國籍工作船「忠正 7 號」及「忠正 3 號」於高雄港順榮造船廠外，協助拖帶外籍漁船「密克羅尼西亞 102 號」離泊時，發生「忠正 7 號」翻覆事故，造成忠正 7 號輪船體翻覆及船長落海後罹難，未造成環境污染。	1 人死亡	事 實	

參、鐵道調查組

調查中重大鐵道事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	113.02.12	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 4816 次車	民國 113 年 2 月 12 日 1050 時，國營臺灣鐵路股份有限公司第 4816 次車於自新北市平溪區嶺腳車站出發後，運行方向第 3 車前端 2 軸出軌。該事故無人員傷亡。	無	審查	
2	113.06.21	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 229 次	民國 113 年 6 月 21 日臺鐵第 229 次新自強號列車，約 1650 時行經花蓮縣新和仁隧道南口時，撞及由大清水溪溢流至軌道上之土石流，導致第 1 車第 4 軸、第 2 車 4 個軸及第 9 車第 3 軸之車輪出軌，本次事故造成司機員 1 名及乘客 8 名，共計 9 名人員受傷。	9 人受傷	分析	
3	114.01.03	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 125 次	民國 114 年 1 月 3 日 12 時 02 分，國營臺灣鐵路股份有限公司（以下簡稱臺鐵公司）第 125 次自強號列車，於七堵機務段運行至七堵站過程發生後部機車出軌，列車於出軌後持續運行至七堵站第三月台，造成列車車身、車輪、集電弓、電車線、軌道及轉轍器等設備損害。本次事故無人員傷亡。	無	事實	
4	114.03.10	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 7501 次	民國 114 年 3 月 10 日 10 時 54 分，國營臺灣鐵路股份有限公司第 7501 次貨物列車運行至雙溪站到三貂嶺站間之西正線時，發生守車出軌。	無	事實	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
5	114.04.20	國營臺灣鐵路股份有限公司	R169 號	民國 114 年 4 月 20 日 14 時 21 分，國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮機務段，一輛 R169 號柴電機車由洗車線 1 股運轉至 2 股，於聯掛停駐於 2 股之 EMU3000 型新自強號列車時，撞及該停留車。	無	事實	

肆、公路調查組

調查中重大公路事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	營運業別/ 牌照號碼	事 故 簡 述	傷 亡	調 查 進 度	備 註
1	113.03.11	龍萊交通企業有限公司	遊覽車客運業 / 889-Y Y	民國 113 年 3 月 11 日 19 時 14 分，1 輛龍萊遊覽車搭載康橋國際學校學生於信義快速道路由南往北在文山隧道內翻覆。	26 人受傷	審 查	
2	113.03.20	楓滿遊覽汽車有限公司	遊覽車客運業 / KAA-9755	民國 113 年 3 月 20 日 20 時 27 分，1 輛楓滿遊覽車行駛於高雄市仁武區水管路由西往東之慢車道自撞國道 1 號下方涵洞。	1 人死亡、 16 人受傷	分 析	
3	113.06.06	-	非汽車運輸業 / EAE-7911	113 年 6 月 6 日 21 時 12 分，1 輛電動小客車於國道 1 號南下 237.5K 虎尾路段自撞護欄後，墜落平面道路起火燃燒，造成 1 人死亡、2 人受傷。	1 人死亡、 2 人受傷	分 析	
4	113.11.17	大有巴士股份有限公司	市區汽車客運業 / FAB-978	113 年 11 月 17 日 9 時 8 分，1 輛大有公車於臺北市中正區忠孝東路與鎮江街口，追撞 1 輛停讓行人之大都會公車後，繼續推撞 1 名行人及 1 輛計程車。	1 人死亡、 15 人受傷	分 析	
5	114.01.25	朝陽小客車租賃股份有限公司	小客車租賃業 / REC-1935	114 年 1 月 25 日 19 時 25 分，1 輛朝陽小客車租賃股份有限公司所屬電動小客車，於國道 1 號往南楊梅休息站匝道自撞分隔島後起火。	4 人死亡、 4 人受傷	事 實	

項次	事故發生日期	車輛所有人	營運業別/ 牌照號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
6	114.02.16	龍泰通運有限公司	遊覽車客運業 / KAB-8080	114年2月16日約0758時，一輛龍泰通運有限公司遊覽車於嘉義縣新港鄉縣道159線與縣道166線交岔路口，追撞一輛華晉通運有限公司遊覽車後，華晉遊覽車繼續推撞一輛自小客車，造成共27人受傷。	27人受傷	事實	
7	114.03.03	廣承泰交通事業股份有限公司	遊覽車客運業 / 331-W2	114年3月3日約18時18分，1輛廣承泰交通事業股份有限公司遊覽車行經臺北市中山區民權東路二段166號前之外側車道，撞擊人行道上路樹。	21人受傷	事實	
8	114.05.16	國光汽車客運股份有限公司	公路汽車客運業 / 183-U5	114年5月16日約01時35分，1輛國光汽車客運股份有限公司所屬公路客運行經桃園國際機場第一航廈巴士站出口處時，於轉彎處撞擊車道旁牆面。	32人受傷	事實	
9	114.05.19	-	非汽車運輸業 / ATV-6500	114年5月19日約16時4分，1輛自用小客車於新北市三峽區國成街往南行駛，沿途撞擊自行車、機車與數名行人，再沿復興路132巷行駛，直至撞擊分隔島後停止。	3人死亡 12人受傷	事實	