

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1140516 國光客運大客車於桃園機場第一航廈巴士站出口自撞事故 A Kuo-Kuang Motor Transportation Inter-City Bus Collided with a Roadside Wall at the Bus Area Exit of Terminal 1 of Taoyuan International Airport		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2025/05/20
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-25-05-002	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board (TTSB)
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	蕭 牟 淵 Frank Siao		
電話 Telephone	+886-2-7727-6271	電子郵件 Email	frankbet@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	二級 Class2	事故分類 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2025/05/16 01:35	世界標準時間 UTC date	2025/05/15 17:35
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	桃園市 Taoyuan City
事故發生道路種類 Highway type of occurrence	機場聯外道路 Airport Ground Access Road		
事故發生位置 Location of occurrence	桃園國際機場第一航廈巴士站出口處 At the Bus Area Exit of Terminal 1 of Taoyuan International Airport		
緯度 Latitude Deg/Min/ Sec	25 度(°) 04 分(')53.3 秒(")N		
經度 Longitude Deg/Min/ Sec	121 度(°) 14 分(')09.5 秒(")E		
嚴重程度 SEVERITY			
車輛損害 Damage Vehicle	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A2
其他損害 Third party damage	否 No		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	1	0	0	1
乘客 Passengers	0	31	0	0	31
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	0	32	0	0	32

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	光線 Light conditions	夜晚 Dark
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/model	大宇 Daewoo/ BH115K	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle Type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	183-U5
車輛使用人 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	國光汽車客運股份有限公司 Kuo-Kuang Motor Transportation Company Ltd.	營運類別 Operation type	公路汽車客運業 Highway Automobile Transportation Enterprise
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	桃園市大園區 Dayuan District, Taoyuan City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	臺北市中正區 Zhongzheng District, Taipei City	運行時間 Duration of Operation	0 時 15 分 0 hour 15 minutes
簡述 NARRATIVE			
民國 114 年 5 月 16 日約 01 時 35 分，1 輛國光汽車客運股份有限公司所屬公路客運行經桃園國際機場第一航廈巴士站出口處時，於轉彎處撞擊車道旁牆面，造成車上共 32 名乘員受傷。 On May 16, 2025, at about 01:35, an intercity bus operated by Kuo-Kuang Motor Transportation Company Ltd. collided with a roadside wall at the bus area exit of Terminal 1 of Taoyuan International Airport. As a result of the crash, 32 occupants sustained injuries.			

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料