

國家運輸安全調查委員會第 78 次委員會議紀錄

壹、時間：中華民國 114 年 9 月 23 日（星期二）上午 10 時

貳、地點：本會 11 樓 1101 會議室

參、主席：林主任委員信得

紀錄：張雅婷

肆、出席（列）席人員：（詳簽到單）

伍、討論事項

一、115 年度預算討論案

決議：通過，循程序辦理後續作業。

二、1110608 興旺發 707 號漁船與 MOAMAEU 漁船巴布亞紐幾內亞拉包爾港外海碰撞事故新證據與重新調查之審議

決議：

- （一）有關本案是否應依運輸事故調查法第 26 條重新調查部分，經委員會表決結果，贊成 5 票、反對 3 票、無意見 1 票。
- （二）本案請水路組重新調查，並修正調查報告。
- （三）請水路組依相關既定程序辦理陳情人所送公文之事實查核等後續事宜。

三、1130320 楓滿遊覽車高雄市仁武區水管路往東自撞國道涵洞事故高雄市政府來會陳述意見

決議：

- （一）修改調查報告第 54 頁之 2.2.1 道路及交通工程分析「該車道依規定應定義為『慢車道』，惟~~交通局並未於涵洞前依規定限制於涵洞前未限制~~慢車以外之車輛通行，導致大型車輛可能因不熟悉或未依規定闖入而造成事故。...應配合涵洞最低高度(2.59 公尺)及車道最小寬度(2.22 公尺)之因素，限制僅供機車及機慢車道通行禁止不符合高度及寬度規格之車輛通行，以提升該路段之行車安全。」
- （二）餘同意調查小組意見，修正後照案通過。

四、1131209 台灣飛行大玩家 JJ2258 超輕型載具於屏東皆豪活動場地起飛後墜毀事故調查報告草案審議

決議:同意調查小組意見，照案通過。

五、1131023 台達二號液化天然氣船於臺中港出港時觸碰防波堤事故調查報告草案審議

決議：

(一)為提升調查報告改善建議之簡效及明確，授權主任調查官得視需要酌予文字修正。

(二)餘同意調查小組意見，照案通過。

六、1130606 電動小客車國道1號往南虎尾路段自撞護欄墜落路面後起火事故調查報告草案審議

決議: 同意調查小組意見，照案通過。

七、1130621 臺鐵第229次車新自強號新和仁隧道正線出軌事故調查報告草案審議

決議:同意調查小組意見，照案通過。

八、1130725 福順輪雜貨船於高雄港外海沉沒及船員罹難事故調查報告草案審議

決議:同意調查小組意見，照案通過。

九、1131014 鈺洲啟航輪於基隆港觸碰碼頭橋式起重機事故調查報告草案審議

決議:同意調查小組意見，照案通過。

十、1131031 鈺洲啟航輪於野柳岸際擱淺事故調查報告草案審議

決議:

(一)修改調查報告第97頁致海洋委員會海巡署改善建議:「檢視高緯度遠洋巡護船建置計畫，確保拖帶能力及耐風浪等級足以執行我國周邊海域之海難應變與救援任務。」

(二)餘同意調查小組意見，照案通過。

散會：下午6時。