

國家運輸安全調查委員會月報

民國114年9月

重大運輸事故調查作業

壹、航空調查組

調查中重大飛航事故

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	113.11.04	安捷航空	Tecnam P2012 Traveller 型機/B-86002	民國 113 年 11 月 4 日 1748 時，安捷航空一架 Tecnam P2012 Traveller 型機，國籍標誌及登記號碼 B-86002，執行金門機場至松山機場之緊急醫療服務任務後，自松山機場起飛返回金門機場備勤，機上載有 5 名人員。1925 時於金門機場落地滾行時，發生左主輪爆胎；經檢查後發現該機機身框架受損。	無	審 查	
2	113.12.09	臺灣飛行大玩家運動協會	STORCH CL 型超輕型載具/JJ2258	民國 113 年 12 月 9 日 1055 時，臺灣飛行大玩家運動協會一架 STORCH CL 型超輕型載具，載有 1 名操作人及 1 名同乘人員，自屏東賽嘉皆豪輕航機飛行場 26 跑道起飛後引擎失去動力，迫降於 08 跑道頭西方約 340 公尺處。超輕型載具全毀；2 名乘員送醫治療	2 人受傷	審 查	

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
3	114.08.13	優比速 (UPS) 航空	波音 747-8 貨機 /N613UP	民國 114 年 8 月 13 日，優比速 (UPS) 航空一架波音 747-8 貨機，國籍標誌及註冊編號 N613UP，執行 5X61 航班任務，由香港國際機場飛往桃園國際機場，機上載有 3 名飛航組員。台北時間 2009 時，於桃園機場 05L 跑道落地時，發生 4 號發動機觸地事件，造成 4 號發動機、右翼及機身多處損傷，未造成人員傷亡。	無	事實	

貳、水路調查組

調查中重大水路事故

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/船名/登記號碼或編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	113.07.25	坦尚尼亞籍	雜貨船(福順輪)	民國 113 年 7 月 25 日約 0700 時，一艘坦尚尼亞籍雜貨船「福順輪」(總噸位 599) 於高雄港外海約 16 浬處傾斜後沉沒，9 名緬甸籍船員棄船逃生，其中 4 名船員獲救，2 名船員罹難，另 3 名船員失蹤。	2 人死亡 3 人失蹤	審查	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或 編號	事 故 簡 述	傷 亡	調 查 進 度	備 註
2	113.10.14	中國籍	雜貨船(鈺洲啟航)	民國 113 年 10 月 14 日約 1407 時，一艘中國籍雜貨船「鈺洲啟航」，於基隆港靠泊過程中觸碰西 20 號碼頭橋式起重機，導致岸上及船載各 1 部橋式起重機受損。	無	審 查	
3	113.10.23	巴拿馬籍	液化天然氣船(台達 2 號)	民國 113 年 10 月 23 日約 0641 時，巴拿馬籍液化天然氣船「台達 2 號」，IMO 編號 9403645，總噸位 118634，於臺中港出港通過南防堤後，船首碰觸北防波堤造成船首及防波堤受損。	無	審 查	
4	113.10.31	中國籍	雜貨船(鈺洲啟航)	民國 113 年 10 月 31 日約 0745 時，一艘中國籍雜貨船「鈺洲啟航」載 3 台橋式機，於野柳岸際擱淺、船體觸及礁岩、船身傾斜進水，船舶全損。擱淺前船長已棄船，船員全獲救。	無	審 查	
5	113.12.11	本國籍	貨櫃船(營明)	民國 113 年 12 月 11 日約 2310 時，國籍貨櫃船「營明」，於基隆港進港過程中，擱淺於西防坡堤，造成船首破損進水及防波堤受損。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	審 查	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或 編號	事 故 簡 述	傷 亡	調 查 進 度	備 註
6	114.01.24	貝 里 斯 籍	貨輪(WEI SEN NO.8)	民國 114 年 1 月 24 日約 2300 時，貝里斯籍貨輪「WEI SEN NO.8」於連江縣北竿鄉外海東方約 1.9 哩處觸礁擱淺。船長宣布棄船求救，救援過程中船長落海罹難；餘 7 人平安獲救。於 1 月 27 日，該輪傾斜後沉沒。	1 人死亡	審 查	
7	114.05.14	本 國 籍	貨櫃船(立 沛 輪)	民國 114 年 5 月 14 日約 1342 時，我國籍貨櫃船「立沛輪」於緬甸仰光港執行調頭並準備離港期間，船尾與碼頭上併靠之 3 艘小型船舶發生碰撞，造成 2 艘船舶於碰撞後沉沒，1 艘船舶輕微受損。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	事 實	
8	114.05.19	本 國 籍	漁船(裕有)	民國 114 年 5 月 19 日 0724 時，我國籍漁船「裕有」於南印度洋作業時螺旋槳絞到異物，一名船員於下水排除該狀況過程中失蹤。	1 人失蹤	事 實	
9	114.05.19	本 國 籍	臺灣籍(忠 正 7 號)	民國 114 年 5 月 23 日 1108 時，國籍工作船「忠正 7 號」及「忠正 3 號」於高雄港順榮造船廠外，協助拖帶外籍漁船「密克羅尼西亞 102 號」離泊時，發生「忠正 7 號」翻覆事故，造成忠正 7 號輪船體翻覆及船長落海後罹難，未造成環境污染。	1 人死亡	事 實	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或 編號	事 故 簡 述	傷 亡	調 查 進 度	備 註
10	114.11.4	本 國 籍	臺灣籍(鑫豐)	民國 114 年 6 月 7 日 2000 時，我國籍雜貨船「鑫豐」於金門縣烏坵北風碼頭進港靠泊時，與碼頭附近礁石發生觸碰，造成機艙進水，最終擱淺於烏坵岸際。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	事 實	
11	114.6.9	香 港 籍	香港籍(明鴻)	民國 114 年 6 月 9 日約 1913 時，香港籍散裝船「明鴻」於高雄港離泊過程中觸碰 89 號及 90 號碼頭，造成明鴻輪舵板及碼頭受損。另停泊於 89 號碼頭之「台船 8 號」工作船受明鴻輪螺旋槳俾葉流影響翻覆沉沒。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	事 實	

參、鐵道調查組

調查中重大鐵道事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	114.09.24	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 423 次	民國 114 年 9 月 24 日國營臺灣鐵路股份有限公司第 423 次新自強號列車由高雄市新左營站出發，沿南迴線北上開往新北市樹林站，約 1333 時行經臺東縣山里站至鹿野站間，撞及侵入軌道上之邊坡落石，導致第 1 車第 1 軸及第 2 軸之車輪出軌。本次事故無人員傷亡。	無	事實	
2	113.06.21	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 229 次	民國 113 年 6 月 21 日約 16 50 時，臺鐵第 229 次新自強號列車，行經花蓮縣新和仁隧道南口時，撞及由大清水溪溢流至軌道上之土石流，導致第 1 車第 4 軸、第 2 車 4 個軸及第 9 車第 3 軸之車輪出軌，本次事故造成司機員 1 名及乘客 8 名，共計 9 名人員受傷。	9 人受傷	審查	
3	114.01.03	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 125 次	民國 114 年 1 月 3 日 1202 時，國營臺灣鐵路股份有限公司（以下簡稱臺鐵公司）第 125 次自強號列車，於七堵機務段運行至七堵站過程發生後部機車出軌，列車於出軌後持續運行至七堵站第三月台，造成列車車身、車輪、集電弓、電車線、軌道及轉轍器等設備損害。本次事故無人員傷亡。	無	分析	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
4	114.03.10	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 7501 次	民國 114 年 3 月 10 日 10 54 時，國營臺灣鐵路股份有限公司第 7501 次貨物列車運行至雙溪站到三貂嶺站間之西正線時，發生守車出軌。	無	事實	
5	114.04.20	國營臺灣鐵路股份有限公司	R169 號	民國 114 年 4 月 20 日 14 21 時，國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮機務段，一輛 R169 號柴電機車由洗車線 1 股運轉至 2 股，於聯掛停駐於 2 股之 EMU3000 型新自強號列車時，撞及該停留車。	無	事實	

肆、公路調查組

調查中重大公路事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	營運業別/牌照號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	113.06.06	個人	非汽車運輸業 / EAE-7911	民國 113 年 6 月 6 日 21 12 時，1 輛電動小客車於國道 1 號南下 237.5K 虎尾路段自撞護欄後，墜落平面道路起火燃燒，造成 1 人死亡、2 人受傷。	1 人死亡、2 人受傷	審查	
2	113.11.17	大有巴士股份有限公司	市區汽車客運業 / FAB-978	民國 113 年 11 月 17 日 0908 時，1 輛大有公車於臺北市中正區忠孝東路與鎮江街口，追撞 1 輛停讓行人之大都會公車後，繼續推撞 1 名行人及 1 輛計程車。	1 人死亡、15 人受傷	分析	
3	114.01.25	朝陽小客車租賃股份有限公司	小客車租賃業 / REC-1935	民國 114 年 1 月 25 日 19 25 時，1 輛朝陽小客車租賃股份有限公司所屬電動小客車，於國道 1 號往南楊梅休息站匝道自撞分隔島後起火。	4 人死亡、4 人受傷	分析	
4	114.02.16	龍泰通運有限公司	遊覽車客運業 / KAB-8080	民國 114 年 2 月 16 日約 0758 時，一輛龍泰通運有限公司遊覽車於嘉義縣新港鄉縣道 159 線與縣道 166 線交岔路口，追撞一輛華晉通運有限公司遊覽車後，華晉遊覽車繼續推撞一輛自小客車，造成共 27 人受傷。	27 人受傷	分析	
5	114.03.03	廣承泰交通事業股份有限公司	遊覽車客運業 / 331-W2	民國 114 年 3 月 3 日約 1818 時，1 輛廣承泰交通事業股份有限公司遊覽車行經臺北市中山區民權東路二段 166 號前之外側車道，撞擊人行道上路樹。	21 人受傷	分析	

項次	事故發生日期	車輛所有人	營運業別/牌照號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
6	114.05.16	國光汽車客運股份有限公司	公路汽車客運業 / 183-U5	民國 114 年 5 月 16 日約 0135 時，1 輛國光汽車客運股份有限公司所屬公路客運行經桃園國際機場第一航廈巴士站出口處時，於轉彎處撞擊車道旁牆面。	32 人受傷	事實	
7	114.05.19	個人	非汽車運輸業 / ATV-6500	民國 114 年 5 月 19 日約 1604 時，1 輛自用小客車於新北市三峽區國成街往南行駛，沿途撞擊自行車、機車與數名行人，再沿復興路 132 巷行駛，直至撞擊分隔島後停止。	4 人死亡 12 人受傷	事實	
8	114.6.16	大都會汽車客運公司	市區汽車客運業	民國 114 年 6 月 16 日約 2043 時，1 輛大都會汽車客運公司所屬電動公車執行 262 路線載客任務，車載駕駛員 1 名及約 7 名乘客，於行經臺北市松山區敦化北路往北之長庚醫院公車停靠站時起火燃燒，事故車輛全毀。	無	事實	
9	114.6.16	旺昌交通公司	汽車貨運業	民國 114 年 7 月 23 日約 0752 時，1 輛旺昌交通公司所屬聯結車，於行經新北市萬里區景美路往北磚場客運站牌前，撞擊對向行駛之國光客運 1815 路線大客車。	1 人死亡 18 人受傷	事實	