## 國家運輸安全調查委員會重大公路事故調查初步報告 HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

**Taiwan Transportation Safety Board** 

|                    | aiwan iransport  | auon Saiei              | ly Doard             |  |  |  |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------|--|--|--|
| 檔案資訊 FILING        | <b>G INFORMATION</b>   |                         |                      |  |  |  |
| 標題簡述               | 1141008亞通客運國道1號往北泰山路段追撞聯結車事故   |                         |                      |  |  |  |
| Headline           | A Yatong Bus Rear-ended a Tractor-Trailer on the Northbound Taishan Section of |                         |                      |  |  |  |
|                    | Freeway No.1   |                         |                      |  |  |  |
| 事故簡稱               | 亞通 Yatong  | 調查案號 TTSB-HOD-25-10-001 |                      |  |  |  |
| Occurrence name    |  | Occurrence              |                      |  |  |  |
|                    |  | Identification          |                      |  |  |  |
| 主任調查官              | 蕭牟淵 Frank Siao   |                         |                      |  |  |  |
| Investigator in-   |  |                         |                      |  |  |  |
| Charge             |  |                         |                      |  |  |  |
| 電話                 | +886-2-7727-6271   | 電子郵件                    | frankbet@ttsb.gov.tw |  |  |  |
| Telephone          |  | Email                   |                      |  |  |  |
| 調查程度               | 完整 Full  |                         |                      |  |  |  |
| Scope of           |  |                         |                      |  |  |  |
| Investigation      |  |                         |                      |  |  |  |
| 類別 CLASSIFIC       | CATION   |                         |                      |  |  |  |
| 事故等級               | 二級 Class 2   |                         |                      |  |  |  |
| Occurrence class   |  |                         |                      |  |  |  |
| 時間 WHEN            |  |                         |                      |  |  |  |
| 當地時間               | 2025/10/08 06:52   |                         |                      |  |  |  |
| Local date         |  |                         |                      |  |  |  |
| 地點 WHERE           |  |                         |                      |  |  |  |
| 事故發生縣市             | 新北市 New Taipei City  |                         |                      |  |  |  |
| County or city of  |  |                         |                      |  |  |  |
| occurrence         |  |                         |                      |  |  |  |
| 事故發生道路種類           | 國道 Freeways  |                         |                      |  |  |  |
| Highway type of    |  |                         |                      |  |  |  |
| occurrence         |  |                         |                      |  |  |  |
| 事故發生位置             | 國道1號北向33.7公里處(泰山路段)  |                         |                      |  |  |  |
| Location of        | At northbound 33.7-kilometer mark (Taishan section) of Freeway No. 1           |                         |                      |  |  |  |
| occurrence         |  |                         |                      |  |  |  |
| 緯度                 | 25度(°)4分(')5.3秒(")N  |                         |                      |  |  |  |
| Latitude Deg/ Min/ |  |                         |                      |  |  |  |
| Sec                |  |                         |                      |  |  |  |
| 經度                 | 121度(°) 25分(')51.24秒(")E   |                         |                      |  |  |  |
| Longitude Deg/     |  |                         |                      |  |  |  |
| Min/ Sec           |  |                         |                      |  |  |  |
| 天氣資料 WEATHER DATA  |  |                         |                      |  |  |  |
| 天氣條件               | 晴天 Sunny   | 光線                      | 白天 Daylight          |  |  |  |
| Weather conditions |  | Light conditions        |                      |  |  |  |

| 車輛1基本資料 VEHICLE 1 IDENTIFICATION |                        |                    |                           |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|--|
| 製造廠/型號                           | 成運 MASTER / SYFX116-08 | 製造國                | 中華民國 Taiwan, ROC          |  |  |  |
| Manufacturer/model               |                        | State of           |                           |  |  |  |
|                                  |                        | manufacturer       |                           |  |  |  |
| 車輛型式                             | 客車 Passenger           | 牌照號碼               | KKA-3776                  |  |  |  |
| Vehicle Type                     |                        | Vehicle            |                           |  |  |  |
|                                  |                        | registration       |                           |  |  |  |
| 車輛使用人 VEHI                       | ICLE 1 OPERATION       |                    |                           |  |  |  |
| 使用人                              | 亞通汽車客運股份有限公司           | 營運類別               | 公路汽車客運業                   |  |  |  |
| Operator                         | Yatong Bus Co., Ltd.   | Operation          | Highway Automobile        |  |  |  |
|                                  |                        | type               | Transportation Enterprise |  |  |  |
| 運行經過 HISTORY OF OPERATION        |                        |                    |                           |  |  |  |
| 起點                               | 桃園市 Taoyuan City       | 運行狀態               | 運行中 Operating             |  |  |  |
| Departure point                  |                        | Operation          |                           |  |  |  |
|                                  |                        | phase              |                           |  |  |  |
| 預計終點                             | 臺北市 Taipei City        | 運行時間               | 38分 38 minutes            |  |  |  |
| Planned destination              |                        | <b>Duration of</b> |                           |  |  |  |
|                                  |                        | Operation          |                           |  |  |  |

| 車輛2基本資料 VEHICLE 2 IDENTIFICATION |                           |                    |                                 |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 製造廠/型號                           | 富豪 VOLVO / FM             | 製造國                | 中華民國 Taiwan, ROC                |  |  |  |
| Manufacturer/model               | 62T500PUSHER              | State of           |                                 |  |  |  |
|                                  |                           | manufacturer       |                                 |  |  |  |
| 車輛型式                             | 聯結車 Tractor-trailer       | 牌照號碼               | KLL-8626                        |  |  |  |
| Vehicle Type                     |                           | Vehicle            |                                 |  |  |  |
|                                  |                           | registration       |                                 |  |  |  |
| 車輛使用人 VEHI                       | 車輛使用人 VEHICLE 2 OPERATION |                    |                                 |  |  |  |
| 使用人                              | 松和國際通運有限公司                | 營運類別               | 汽車貨運業                           |  |  |  |
| Operator                         | Songhe International      | Operation          | Automobile Cargo Transportation |  |  |  |
|                                  | Transportation Co., Ltd.  | type               | Business                        |  |  |  |
| 運行經過 HISTORY OF OPERATION        |                           |                    |                                 |  |  |  |
| 起點                               | 桃園市 Taoyuan City          | 運行狀態               | 運行中 Operating                   |  |  |  |
| Departure point                  |                           | Operation          |                                 |  |  |  |
|                                  |                           | phase              |                                 |  |  |  |
| 預計終點                             | 臺北市 Taipei City           | 運行時間               | 40分 40 minutes                  |  |  |  |
| Planned destination              |                           | <b>Duration of</b> |                                 |  |  |  |
|                                  |                           | Operation          |                                 |  |  |  |

| 嚴重程度 SEVERITY      |              |              |    |  |
|--------------------|--------------|--------------|----|--|
| 車輛損害               | 部分受損 Partial | 傷亡等級         | A2 |  |
| Damage Vehicle     |              | Injury level |    |  |
| 其他損害               | 否 No         |              |    |  |
| Third party damage |              |              |    |  |

## 傷亡總數 INJURY TOTALS

|             | 死亡    | 受傷     | 無傷   | 未知      | 小計    |
|-------------|-------|--------|------|---------|-------|
|             | Fatal | Injury | None | Unknown | Total |
| 駕駛員         | 0     | 1      | 1    | 0       | 2     |
| Drivers     |       |        |      |         |       |
| 乘客          | 0     | 27     | 0    | 0       | 27    |
| Passengers  |       |        |      |         |       |
| 行人          | 0     | 0      | 0    | 0       | 0     |
| Pedestrians |       |        |      |         |       |
| 其他          | 0     | 0      | 0    | 0       | 0     |

| Other         |   |    |   |   |    |
|---------------|---|----|---|---|----|
| 未知<br>Unknown | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  |
| Unknown       |   |    |   |   |    |
| 總計<br>Total   | 0 | 28 | 1 | 0 | 29 |
| Total         |   |    |   |   |    |

## 簡述 NARRATIVE

民國114年10月8日6時52分,1輛亞通汽車客運股份有限公司營業大客車於國道1號北向泰山路段33.7公 里處追撞1輛聯結車,造成28人受傷。

On October 8, 2025, about 06:52 A.M., a bus operated by Yatong Bus Co., Ltd. rear-ended a tractor-trailer at the northbound Taishan section at the 33.7-kilometer mark of Freeway No. 1. 28 occupants sustained injuries in this occurrence.

註1:N/A 表不適用或於現階段無資料