

國家運輸安全調查委員會重大飛航事故調查初步報告
AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY
REPORT

Taiwan Transportation Safety Board

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1150307 Quicksilver MXL II Sport 超輕型載具於屏東縣高樹鄉墜毀 事故 1150307 Quicksilver MXL II Sport Ultralight Vehicle Crash in Gaoshu Township, Pingtung County		
事故簡稱 Occurrence name	Quicksilver MXL II Sport 超輕型載 具墜毀	調查案號 Occurrence identification	49532
主任調查官 Investigator in-charge	王興中		
電話 Telephone	+886-2-7727-6309	電子郵件 Email	wang@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of investigation	簡式 Simplified		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	失事 Accident	事故類別 Occurrence category	發動機系統/組件故障或 失效 SCF-PP: Powerplant failure or malfunction
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2026/03/07 10:15	世界標準時間 UTC time	2026/03/07 02:15
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	飛航情報區 FIR	台北 Taipei
事故發生位置 Location of occurrence	中文:屏東縣高樹鄉 英文:Gaoshu Township, Pingtung County		
機場代號/機場名稱 Aerodrome ID/Name of aerodrome	不適用 Not applicable		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	22 度(°) 47 分(')59 秒('')N		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	120 度(°) 36 分(')35 秒('')E		
事故發生高度 Altitude of inflight occurrence	不適用 Not Applicable		
天氣資料 WEATHER DATA			
天氣條件 Weather conditions	目視天氣 VMC	天色 Light conditions	白晝 Daylight

傷亡總數 INJURY TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	失蹤 Missing	小計 Total
地面 Total on ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on aircraft	0	1	0	0	0	1
組員 Crew	0	1	0	0	0	1
乘客 Passengers	0	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0	0
總計 Grand total	0	1	0	0	0	1

簡述 NARRATIVE
民國 115 年 3 月 7 日，台北時間約 1015 時，一架 Quicksilver MXL II Sport 型超輕型載具，載有 1 名操作人，於屏東縣高樹鄉產業路與光復路口附近農田墜毀。超輕型載具全毀；操作人送醫治療。
At approximately 1015 hours (Taipei Time) on March 7, 2026, a Quicksilver MXL II Sport ultralight vehicle, carrying one operator, crashed into farmland near the intersection of Industrial Road and Guangfu Road in Gaoshu Township, Pingtung County. The ultralight vehicle was destroyed. The operator was transported to a hospital for medical treatment.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料