

國家運輸安全調查委員會重大公路事故調查初步報告
HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY
REPORT

Taiwan Transportation Safety Board

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1150417 大南公車於臺北市北投區泉源路往西自撞護欄事故 A Danan Bus Colliding with a Roadside Guardrail in Taipei City		
事故簡稱 Occurrence name	大南案 Danan Bus	調查案號 Occurrence identification	50011
主任調查官 Investigator in-charge	蕭牟淵 Frank Siao		
電話 Telephone	+886-2-7727-6271	電子郵件 Email	frankbet@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故類別 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.		
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2026/04/17 11:38		
地點 WHERE			
事故發生縣市 County or city of occurrence	臺北市 Taipei City		
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	市道 City highways		
事故發生位置 Location of occurrence	臺北市北投區泉源路 On Quanyuan Road in Beitou District, Taipei City		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	25 度(°) 08 分(') 32.4 秒(") N		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	121 度(°) 31 分(') 06.3 秒(") E		
天氣資料 WEATHER DATA			
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	天色 Light conditions	白天 Daylight

車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/Model	TOYOTA/TOYOTA COASTER	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	KKA-0901
車輛操作 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	大南汽車股份有限公司 Danan Bus Co., Ltd.	營運類別 Operation type	公路汽車客運業 Highway Automobile Transportation Enterprise
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	臺北市北投區 Beitou District, Taipei City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	臺北市北投區 Beitou District, Taipei City	運行時間 Duration of operation	00 時 58 分
嚴重程度 SEVERITY			
車輛損害 Vehicle damage	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A2
其他損害 Third party damage	是，護欄 Yes, a roadside guardrail		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	0	1	0	1
乘客 Passengers	0	15	0	0	15
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
總計 Grand total	0	15	1	0	16

簡述 NARRATIVE
民國 115 年 4 月 17 日約 11 時 38 分，1 輛大南汽車股份有限公司所屬公車於臺北市北投區泉源路往西自撞護欄，造成 15 人受傷。
On April 17, 2026, at about 11:38, a bus operated by Danan Bus Co., Ltd. collided with a roadside guardrail while traveling westbound on Quanyuan Road in Beitou District, Taipei City. As a result of the crash, 15 occupants sustained injuries.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料