

國家運輸安全調查委員會重大公路事故調查初步報告
HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY
REPORT

Taiwan Transportation Safety Board

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1150610 自用小客車於桃園市新屋區中山西路二段往西逆向撞擊砂石車事故 Westbound Passenger Car Centerline Crossover Collision with Dump Truck on Section 2 of Zhongshan West Road in Xinwu District of Taoyuan City		
事故簡稱 Occurrence name	新屋案	調查案號 Occurrence identification	50537
主任調查官 Investigator in-charge	謝家慧		
電話 Telephone	+886-2-7727-6273	電子郵件 Email	ty39@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of investigation	簡式 Brief		
類別 CLASSIFICATION			
事故類別 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.		
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2026/06/10 11:58		
地點 WHERE			
事故發生縣市 County or city of occurrence	桃園市 Taoyuan City		
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	市道 City highways		
事故發生位置 Location of occurrence	桃園市新屋區中山西路二段 Section 2, Zhongshan West Road, Xinwu District, Taoyuan City		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	24 度(°) 58 分(') 56.8 秒(") N		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	121 度(°) 3 分(') 41.62 秒(") E		
天氣資料 WEATHER DATA			
天氣條件 Weather conditions	雨天 Rainy	天色 Light conditions	白天 Daylight

車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/Model	捷豹 Jaguar/XF	製造國 State of manufacturer	英國/United Kingdom
車輛型式 Vehicle type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	3996-N3
車輛操作 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	-	營運類別 Operation type	非汽車運輸業 Non-commercial Automobiles Business
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	未知 Unknown	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	桃園市新屋區 Xinwu District, Taoyuan City	運行時間 Duration of operation	不適用 N/A
嚴重程度 SEVERITY			
車輛損害 Vehicle damage	全毀 Total loss	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	否 No		

車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/Model	三菱扶桑 FUSO/380	製造國 State of manufacturer	中華民國/Taiwan, R.O.C.
車輛型式 Vehicle type	聯結車 Trail	牌照號碼 Vehicle registration	KLK-9615
車輛操作 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	碩山交通股份有限公司	營運類別 Operation type	汽車貨運業 Automobile Cargo Transportation Business
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	桃園市平鎮區 Pingzhen District, Taoyuan City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	桃園市新屋區 Xinwu District, Taoyuan City	運行時間 Duration of operation	不適用 N/A
嚴重程度 SEVERITY			
車輛損害 Vehicle damage	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A2
其他損害 Third party damage	否 No		

傷亡總數 INJURY TOTALS

	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	1	1	0	0	2
乘客 Passengers	3	1	0	0	4
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
總計 Grand total	4	2	0	0	6

簡述 NARRATIVE

民國 115 年 6 月 10 日 11 時 58 分，於桃園市新屋區中山西路二段，1 輛自用小客車往西行駛並跨越至對向車道，逆向撞擊往東行駛之 1 輛碩山交通股份有限公司所屬砂石車，造成 4 人死亡、2 人受傷。

On June 10, 2026, about 11:58 a.m., a westbound passenger car crossed the centerline and collided with an eastbound, operated by Shoushan Transportation Co., Ltd., dump truck on Section 2 of Zhongshan West Road in Xinwu District of Taoyuan City. The crash resulted in four fatalities and two injuries.

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料