

國家運輸安全調查委員會第 87 委員會議紀錄

壹、時間：中華民國 115 年 6 月 12 日（星期五）下午 2 時

貳、地點：本會 11 樓 1101 會議室

參、主席：林主任委員信得

紀錄：沈哲鋒

肆、出席（列席）人員：（詳簽到單）

伍、報告事項：無。

陸、討論事項

- 一、1140523 忠正 7 號工作船於高雄港拖帶密克羅尼西亞 102 號漁船離泊時翻覆及人員落海罹難事故忠正興業有限公司來會陳述意見

決議：

（一）調查報告草案第 54 頁 2.5.1「忠 7」後兩段文字修正如下：

~~...另，「忠 7」未配置快速釋放裝置，致「忠 7」助手未能及時解開纜繩。我國法規雖未要求此類工作船應配置快速釋放裝置，惟當「忠 7」遭遇異常受力時如有快速釋放裝置，可能有機會降低異常受力期間的翻覆風險。~~

綜上，「忠 7」工作船遭遇「密」船橫反拖時，因拖纜受力後呈現緊繃狀態，~~且未配置快速釋放裝置，致「忠 7」助手亦無足夠時間解纜或砍斷纜繩。~~

（二）餘同意調查小組意見，修正後照案通過。

網路版

二、 1140216 龍泰遊覽車新港鄉縣道 159 線往北追撞事故調查報告
草案審議

決議：同意調查小組意見，照案通過。

柒、散會：下午 4 時 10 分。