



國家運輸安全調查委員會

重大鐵道事故調查期中安全通告

通告編號：TTSB-IRSB-20-06-001

發布日期：2020 年 6 月 3 日

事故經過：

民國 109 年 5 月 19 日 1900 時，臺鐵某列車北上行經臺中市成功站附近，司機員發現有重大撞擊異音，後經通報及巡軌確定為鋼軌斷裂，斷裂部分脫離原位置，期間曾有兩列車高速過站，有造成重大鐵道事故之虞。

說明：

經查臺鐵於今(109)年 3 月初即發現該處已有明顯裂紋，先以夾具固定，未於當晚立即更換鋼軌，後再宣告降速，並以備料及人力不足為由，預定於 6 月再行更換鋼軌。

建議事項：

鋼軌為鐵路運輸重要(基本)設備，為預防前述類似事故再發生，請各鐵路機關(構)立即全面檢查所轄鋼軌設備之結構安全；另請所屬安全部門加強對施工、路線養護單位之宣導及管理作業。

國家運輸安全調查委員會

執行長 官文霖