

# 飛航事故調查初步報告

## AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 德安航空 B-55565 飛航事故 Daily Air Corporation B-55565 Occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, ROC			最初登入報告日期 Date entered: 2015.01.19			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOR-15-01-PR2			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: B-55565			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 張文環 Wenhuan Chang						
電話 Telephone: +886-2-8912-7303			電子郵件 Email: wen_huan@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 飛航事故 Accident			事故分類 Occurrence category: Abnormal runway contact / 異常與跑道接觸			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2014.12.21 15:29			世界標準時間 UTC date: 2014.12.21 07:29			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, ROC			飛航情報區 FIR: 台北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence: N/A						
事故發生位置 Location of occurrence: 台東豐年機場 RCFN			經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E 121 06 01 緯度 Longitude Deg/ Min/ Sec N 22 45 19			
機場代號/ 機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome:			N 22 45 19			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 實質損壞 Substantial			傷亡等級 Injury level: 無傷 None			
其他損害 Third party damage: 否 No						
傷亡總數 INJUSR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	0	0	0
組員 Crew:	0	0	0	2	0	2
乘客 Passengers:	0	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0

總計 Total:	0	0	0	2	0	2
<b>一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS</b>						
天氣條件 Weather conditions: 目視天氣 VMC			光線 Light conditions: 白天/晴 day/sunny			
<b>航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION</b>						
製造廠/型號 Manufacturer/model: DORNIER-228			航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC			
航空器序號 Aircraft Serial Number: 8234			國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-55565			
<b>航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION</b>						
使用人 Operator: 德安航空公司 Daily Air Corporation			營運類別 Operation type: 民航運輸業 Commercial Air Transport			
使用人類別 Operator type: N/A			國際民航組織資訊 ICAO information: N/A			
<b>飛航經過 HISTORY OF FLIGHT</b>						
最後起飛地點 Last departure point: RCFN			飛航階段 Flight phase: 落地 Landing			
			飛航時間 Duration of flight: 60 分鐘 60 mins			
預計降落機場 Planned destination: RCFN			事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes			
<b>殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE</b>						
事故地形 Terrain type: 平地 Level/flat			事故地貌 Surface type: 水泥地 Concrete			
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: 無 None						
<b>事件 EVENTS</b>						
未伸放起落架落地 Wheels up landing						
<b>簡述 NARRATIVE</b>						
<p>德安航空公司一架 DORNIER-228 型機，國籍標誌及登記號碼 B-55565，12 月 21 日下午 1422 時，於豐年機場起飛至綠島附近空域進行訓練。約於 1500 時返回機場執行起落航線訓練。1529 時，實施單發動機落地科目時，於起落架未伸放狀況下以機腹著陸，造成航機實質損壞。</p> <p>On December 21, 2014, Daily Air Corp. flight DACTRN1, a DORNIER-228 airplane, registration number B-55565 took off at 1422 local time (0622 UTC) from RCFN for local aerial training. The aircraft returned to the airport around 1500 local time (0700 UTC) and executed takeoff and landing exercise. At 1529 local time (0729 UTC), when performed single engine land subjects, the flight crew landed the airplane without lowering the landing gear. The aircraft sustained substantial damage; no crew onboard received any injuries.</p>						

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料