

飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 中華航空 CI027 飛航事故 China Airlines CI027 Occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, ROC			最初登入報告日期 Date entered: 2017.01.03			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOD-16-12-001			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: CI027			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 張文環 Wen-Huan Chang						
電話 Telephone: +886-2-8912-7388 Ext 777			電子郵件 Email: wen-huan@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 重大意外事件 Serious Incident			事故分類 Occurrence category: 起火/煙(非撞擊造成的) F-NI: Fire/smoke (non-impact)			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2016.12.07 19:30			世界標準時間 UTC date: 2016.12.07 11:30			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 其他 (公海) Other			飛航情報區 FIR: 馬尼拉 Manila			
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence: 飛航空層 380 FL380						
事故發生位置 Location of occurrence: 尼諾伊·艾奎諾 (馬尼拉) 國際機場東南方約 377 哩處 上空 In-flight about 377 nm SE from RPLL			經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E 125°9'42.28" 緯度 Longitude Deg/ Min/ Sec N 11°14'37.76"			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 無 N/A			傷亡等級 Injury level: 無傷 None			
其他損害 Third party damage: 無 N/A						
傷亡總數 INJUR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	141	0	141
組員 Crew:	0	0	0	8	0	8
乘客 Passengers:	0	0	0	133	0	133
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	0	0	141	0	141

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS	
天氣條件 Weather conditions: 儀器天氣 IMC	光線 Light conditions: 夜晚 Night/dark
航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION	
製造廠/型號 Manufacturer/model: Boeing 737-800	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC
航空器序號 Aircraft Serial Number: 28404	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-18605
航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION	
使用人 Operator: 中華航空公司 China Airlines	營運類別 Operation type: 民航運輸定期載客班機 Commercial Air Transport Scheduled Revenue Ops - Passenger
使用人類別 Operator type: N/A	國際民航組織資訊 ICAO information: N/A
飛航經過 HISTORY OF FLIGHT	
最後起飛地點 Last departure point: 羅曼·莫圖國際	飛航階段 Flight phase: 巡航 En route
機場 PTRO	飛航時間 Duration of flight: 3 小時 54 分鐘 3 hours 54 minutes
預計降落機場 Planned destination: 桃園國際機場 RCTP	事故發生於地面 Occ. on ground: 否 No
殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE	
事故地形 Terrain type: N/A	事故地貌 Surface type: N/A
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: 無 None	
事件 EVENTS	
乘客攜帶之手機冒煙 / Smoke from a passenger's cell phone	
簡述 NARRATIVE	
<p>民國 105 年 12 月 7 日台北時間 1811 時，中華航空公司航班編號 CI027，一架 B737-800 型客機，國籍標誌及登記號碼 B-18605，由帛琉國際機場起飛，目的地為桃園國際機場。於航程中，一位乘客攜帶 SAMSUNG S6 手機冒煙，造成客艙煙霧，該機於 2204 時安降桃園機場，人員平安。</p> <p>On December 7, 2016, at 1811 Taipei time, China Airlines passenger flight CI027, a B737-800 aircraft, registration number B-18605, took off from Palau International Airport for Taoyuan International Airport. During cruising, the smoke was found from a burn-out SAMSUNG S6 cell phone which carried by a passenger. The aircraft landed Taoyuan International Airport safely at 2204 without damage. The passengers and flight crew on board were all safe.</p>	

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料