

飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 空中勤務總隊 NA-703 飛航事故 National Airborne Service Corps NA-703 Occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			最初登入報告日期 Date entered: 2017.07.27			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOD-17-07-001			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: NA-703			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 任靜怡 Tracy Jen						
電話 Telephone: +886-2-8912-7388 Ext 310			電子郵件 Email: tracy@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 飛航事故 Accident			事故分類 Occurrence category: 非發動機之系統/組件故障 或失效 System/component failure or malfunction (non-powerplant)			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2017.06.30 11:05			世界標準時間 UTC date: 2017.06.30 03:05			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			飛航情報區 FIR: 台北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence: 70 呎 70ft						
事故發生位置 Location of occurrence: 臺中清泉崗機場西北方約 8 哩處上空 In-flight about 8 nm north west from RCMQ			經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E 120°28' 緯度 Longitude Deg/ Min/ Sec N 24°19'			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 無 N/A			傷亡等級 Injury level: 重傷 Serious			
其他損害 Third party damage: 無 N/A						
傷亡總數 INJUSR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	0	0	0
組員 Crew:	0	1	1	7	0	9
乘客 Passengers:	0	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0	0

未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	1	1	7	0	9

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 目視天氣 VMC	光線 Light conditions: 日間 daylight
-----------------------------------	----------------------------------

航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: Sikorsky UH-60M	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, R.O.C.
航空器序號 Aircraft Serial Number: 1227282	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: NA-703

航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION

使用人 Operator: 內政部空中勤務總隊 National Airborne Service Corps, Ministry of the Interior	營運類別 Operation type: 公務航空器 State flight
使用人類別 Operator type: 政府機關 Government agency	國際民航組織資訊 ICAO information: N/A

飛航經過 HISTORY OF FLIGHT

最後起飛地點 Last departure point: 臺中清泉崗機場 RCMQ	飛航階段 Flight phase: 特殊操作 Manoeuvring
	飛航時間 Duration of flight: 1 小時 10 分鐘 1 hours 10 minutes
預計降落機場 Planned destination: 臺中清泉崗機場 RCMQ	事故發生於地面 Occ. on ground: 否 No

事件 EVENTS

吊掛失效致人員墜海受傷 Injuries sustained by persons while being parting of a sling load or being hoisted, during manoeuvring.
--

簡述 NARRATIVE

<p>民國 106 年 6 月 30 日，內政部空中勤務總隊一架 UH-60M 型黑鷹直昇機，編號 NA-703，於臺中港外海北堤附近執行海上搜救任務吊掛組合訓練，機上載有駕駛員、機工長及特搜員各 3 名，合計 9 人。該機約於上午 1105 時執行第 3 次吊掛操作訓練時，吊鉤鬆脫，2 名特搜員落海，由戒護之海巡艇救起送醫，2 名落海之海巡署及消防署特搜員，分別遭受輕重傷。該直昇機於 1120 返場臺中清泉崗機場落地。</p> <p>On June 30, 2017, the National Airborne Service Corps, Ministry of Interior (NASC), one UH-60M Black Hawk helicopter, registration number NA-703, conducted a search and rescue joint training at offshore of Taichung Harbor. There were 3 pilots, 3 crew chiefs and 3 rescuers, total 9 people aboard. At about 1105 in the morning, during the 3rd training session, the 2 rescuers (one from Coast Guard Administration, Executive Yuan and one from National Fire Agency, Ministry of Interior) fell into the ocean due to the hook was separated from the hoist system. Two rescuers sustained minor and severe injuries. They were rescued and send to hospital by the nearby guarding Coast Guard boat. The helicopter turned back to Taichung/Cingcyuangang Airport at 1120.</p>

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料