

飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 中華航空 CI6844 飛航事故 China Airlines CI6844 aviation occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			最初登入報告日期 Date entered: 2018/12/18 上午 12:00:00			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOD-18-12-001			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: CI6844			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 官文霖						
電話 Telephone: +886-2-8912-7388 #666			電子郵件 Email: michael@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 重大意外事件 Serious incident			事故分類 Occurrence category: USOS: Undershoot/overshoot			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2018/12/14 00:19			世界標準時間 UTC date: 2018/12/13 16:19			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, ROC			飛航情報區 FIR: 台北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence:						
事故發生位置 Location of occurrence: 桃園機場 05L 跑道頭 05L runway threshold of RCTP 機場代號/ 機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome: RCTP/臺灣桃園國際 Taipei/Taiwan Taoyuan International /			經度 Latitude Deg/ Min E: 121° 12' 緯度 Longitude Deg/ Min N: 25°04'			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 輕微受損 Minor			傷亡等級 Injury level: 無傷 None			
其他損害 Third party damage: 是 Yes						
傷亡總數 INJUSR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	2	0	2
組員 Crew:	0	0	0	2	0	2

乘客 Passengers:	0	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	0	0	2	0	2

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 儀器天氣 IMC	光線 Light conditions: 夜間/黑夜 Night/dark
-----------------------------------	---------------------------------------

航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: 747-400	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC
航空器序號 Aircraft Serial Number: 30769	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-18717

航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION

使用人 Operator: 中華航空 China Airlines	營運類別 Operation type: 民用航空運輸業 Commercial Air Transport 定期營利 Scheduled revenue ops 國際 International 載貨 Cargo
使用人類別 Operator type: 不適用 Not applicable	國際民航組織資訊 ICAO information: 無 None

飛航經過 HISTORY OF FLIGHT

最後起飛地點 Last departure point: Other VHHH HKG	飛航階段 Flight phase: 落地 Landing 飛航時間 Duration of flight: 1 小時 26 分鐘 1 hour 26 minutes
預計降落機場 Planned destination: RCTP/臺灣桃園 國際 Taipei/Taiwan Taoyuan International	事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes

殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE

事故地形 Terrain type: 平地 Level/flat	事故地貌 Surface type: 鋪面 Pavement
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site:	

事件 EVENTS

落地過早, 改平至觸地 Undershoot, Level off-touchdown
--

簡述 NARRATIVE

民國107年12月14日，中華航空公司一架B747-400F型貨機，國籍標誌及登記號碼B-18717，CI6844航班，由香港赤?角機場起飛，目的地為桃園機場。該機於凌晨0019時降落桃園機場05L跑道時落地過早（undershoot on landing），機上2名飛航組員均平安。

On December 14, 2018, China Airlines cargo flight CI6844, a B747-400F aircraft, registration number B-18717, took off from Hong Kong International Airport for Taoyuan International Airport. The aircraft undershoot on landing on 05L runway at 0019 in the morning, and the two flight crews on board were safe.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料