

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

生漁 38 號漁船於南方澳漁港東南方約 563 浬海域 1 人失蹤

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-01-005

發布日期：

民國 110 年 01 月 07 日

事故簡述

民國 109 年 6 月 23 日約 0640¹時，高雄籍「生漁 38 號」漁船，總噸位 64.03²，漁船統一編號 CT4-002589，於北緯 23 度 55 分，東經 132 度 19 分位置作業時，1 名船員失蹤，疑似可能落海，經 72 小時搜尋未獲。



圖 1 生漁 38 號漁船

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

² 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

訪談摘要

生漁 38 號船長訪談摘要³

109 年 6 月 23 日於 0640 時，船舶洗船期間，船長清查人數時，發現 1 名印尼籍船員不見，其他船員表示清洗船舶時，該名船員位在船艙，因此，推斷可能落水。「生漁 38 號」漁船在該作業水域搜尋 72 小時後，亦未發現該失蹤船員。

結論

「生漁 38 號」漁船作業時 1 名船員失蹤，受限於無現場目擊者，無相關事證資料，無法分析船員失蹤原因，

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

³ 訪談資料依據航港局資料完成。

船舶資料

船名：	生漁 38 號
船舶號數：	013644
電臺呼號：	BJ4584
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	高雄港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	23.71 公尺
船寬：	4.2 公尺
舳部模深：	1.65 公尺
總噸位：	64.03
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 1 部/ 691 瓩
船員最低安全配額：	2 人
安全設備人員配置：	14 人