

# 重大公路事故調查初步報告

## HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION					
標題簡述 Headline: 台 21 線 3477-ZK 採茶貨車重大公路事故 Provincial highway No.21, 3477-ZK tea picking truck occurrence					
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			最初登入報告日期 Date entered: 2021/11/25 下午 4:00:00		
報告檔案編號 State file number: N/A			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board		
報告代號 Report identification: N/A			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary		
報告者 Reporter's name: 日智揖 Richard Jih					
電話 Telephone: +886-2-7727-6272			電子郵件 Email: richard@ttsb.gov.tw		
調查程度 Scope of Investigation: : 完整 Full					
類別 CLASSIFICATION					
事故等級 Occurrence class: 一級 Class 1			事故分類 Occurrence category: 對人民生命財產有重大影響、重複發生或情況特殊事故 Significant impact, recurring or special circumstances		
時間 WHEN					
當地時間 Local date: 2021/10/31 05:44			世界標準時間 UTC date: 2021/10/30 21:44		
地點 WHERE					
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, ROC			事故發生縣市 County or city of occurrence: 南投縣 Nantou County		
事故發生道路種類 Highway type of occurrence: 省道 Provincial highways.					
事故發生位置 Location of occurrence: 台 21 線 79K 處 79 kilometers of provincial highway No.21			經度 Latitude Deg/ Min: E: 120°51'58.5 緯度 Longitude Deg/ Min: N: 23°46'29.2		
嚴重程度 SEVERITY					
車輛損害 Damage Vehicle: 部分受損 Partial			傷亡等級 Injury level: A2		
其他損害 Third party damage: 否 No					
傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers:	0	2	0	0	2
乘客 Passengers:	0	17	0	0	17
行人 Pedestrians:	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0

未知 Unknown:	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	19	0	0	19

#### 一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 晴天 Sunny	光線 Light conditions: 白天 Daylight
-----------------------------------	----------------------------------

#### 車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: FUSO	製造國 State of manufacturer: 中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle Type: 自用小貨車 personal-use small truck	牌照號碼 Vehicle registration: 3477-ZK

#### 車輛使用人 VEHICLE OPERATION

使用人 Operator: N/A	營運類別 Operation type: 非汽車運輸業 Non Motor carrier
-------------------	---

#### 運行經過 HISTORY OF OPERATION

起點 Departure point: 南投縣水里鄉 Shuili Township, Nantou County	運行狀態 Operation phase: 運行中 Operating
預計終點 Planned destination: 南投縣信義鄉 Xinyi Township, Nantou County	運行時間 Duration of Operation: 約 40 分鐘 40 minutes

#### 簡述 NARRATIVE

<p>民國110年10月31日約05:44時，於南投縣水里鄉台21線79K路段小客貨車7937-ZK因超車跨越對向車道，與載運採茶工之小貨車3477-ZK對撞，造成19人輕重傷。</p> <p>At about 05:44 on October 31, 2021, at 79 kilometers of provincial highway No.21, Shuili Township, Nantou County, the 7937-ZK small passenger-cargo dual-purpose car crossed the opposite lane on the due to overtaking and collided with the 3477-ZK small truck carrying tea pickers, resulting in 19 people were injured.</p>
---

註1:N/A表不適用或於現階段無資料