

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

ASIATIC SUN 貨船重大水路事故初報

Major marine occurrence preliminary report for container ship "ASIATIC SUN".

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2022/01/17

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-22-01-17

報告者 Reporter's name : 李繼康 Jack , LEE

電話 Telephone : +886-2-7727-6243

電子郵件 Email : jack@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 0733 hour, 26 Dec., 2021

世界標準時間 UTC time : 2333 hour, 25 Dec., 2021

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 臺中港 Port of Taichung

事故發生位置 Location of occurrence : 臺中港 8A 碼頭 8A pier, Port of Taichung

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 24 度 16.9516 分 Latitude : 24°16.9516' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 120 度 31.3606 分 Longitude : 120°31.3606' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 9402768

船旗國 Flag state : 新加坡 Singapore

船名 Name of ship : ASIATIC SUN

總噸位 Gross tonnage: 9,610

呼號 Call sign : 9V6953

全長 Length overall : 134.66 meters

建造年 Year of build : 2008 Y

驗船機構 Class society : NIPPON KAIJI KYOKAI

船公司 Ship's company :

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

Asiatic Sun Shipping Pte Ltd

柴油機 Diesel Engine/ 柴油 Diesel

船殼材質 Hull material : 鋼材 Steel

VDR/S-VDR information available : 是 否 yes no

		No
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier <input checked="" type="checkbox"/> 貨櫃船 Container ship <input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船 Working craft <input type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他 Other		
嚴重程度 SEVERITY		
船舶損害 Vessel damage : Material damage to ship		傷亡等級 Injury level : 無 None
污染狀況 Pollution (type & quantity) : 不適用 N/A		
航次資料 Voyage data		
貨物種類 Type of cargo : 貨櫃 Container		船員配額 Number of crew on ship's certificate : 13
旅客人數 Number of passengers on board : 0		船員人數 Number of crew on board : 18
外部環境資料 External environmental data		
海象 Sea state : 大浪 Rough sea		風力 Wind scale : 大風 Gale
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天 Day		能見度 Visibility : 無 None
天候 Type of weather : 多雲 Cloudy		結冰 Ice : 不適用 N/A
簡述 NARRATIVE		
<p>民國 110 年 12 月 26 日，約 0733 時，新加坡籍一艘船名「ASIATIC SUN」貨船，國際海事組織編號 9402768，於臺中港進港靠泊時觸碰 8A 碼頭，造成 ASIATIC SUN 船艏破損及碼頭損壞，本事故未造成海域油污染情事。</p> <p>On December 26th, 2021, a container ship "ASIATIC SUN", IMO no. 9402768, contacted 8A pier while berthed in Taichung port at about 0733, and caused damage to ship bow and pier, no oil pollution in this occurrence.</p>		
註：		
<ol style="list-style-type: none"> 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。 N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。 		