

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

南市筏 1684 漁筏於臺南蘆竹溝漁港外海翻覆沉沒

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-07-004

發布日期：

民國 110 年 07 月 22 日

事故簡述

民國 109 年 10 月 14 日，一艘國籍「南市筏 1684」漁筏，漁船統一編號 CTR-NH3021，船長 1 人，自臺南市蘆竹溝漁港出港後，約 1140¹時於蘆竹溝漁港外海約 100 公尺處，因該船舷外機操縱桿故障及湧浪導致船舶翻覆，約 1250 時船長由空勤總隊救援上岸，人員均安，船舶沉沒。



圖 1 南市筏 1684 漁筏

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

天氣海象資料

依據中央氣象局預報資料，事故當日海氣象為偏北風 6-7 級，陣風 9 級，浪高 3-4 公尺，大浪。

結論

「南市筏 1684」漁筏因機械故障且湧浪過大導致船舶翻覆後沉沒，人員經救援後安全上岸，無人員傷亡。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

船舶資料

船名：	南市筏 1684
漁船統一編號：	CTR-NH3021
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	臺南市蘆竹溝
船舶用途：	漁船
船體質料：	塑膠
船長：	12 公尺
船寬：	2.9 公尺
艙部模深：	不適用
總噸位：	不適用
檢查機構：	臺南市政府
主機種類/馬力：	柴油機 1 部/ 110 匹馬力
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	4 人