

# 國家運輸安全調查委員會

## 重大運輸事故調查報告

財東慶 1 號漁船於花蓮縣南濱化仁海域翻覆擱淺致船舶嚴重損壞

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-07-003

發布日期：

民國 110 年 07 月 15 日

### 事故簡述

民國 109 年 11 月 4 日約 0130<sup>1</sup>時，一艘花蓮籍「財東慶 1 號」漁船，總噸位 32.23<sup>2</sup>，漁船統一編號 CT3-5654，船長 1 人船員 3 人共 4 人，於花蓮縣南濱化仁附近海域（北緯 22 度 55 分 11 秒，東經 121 度 36 分 35 秒），因湧浪致船舶翻覆擱淺，造成船舶嚴重損壞，船員自行脫困上岸，人員均安。



圖 1 財東慶 1 號漁船

<sup>1</sup> 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

<sup>2</sup> 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

## 天氣海象資料

依據港灣環境資訊網，事故當時花蓮港海域海氣象資料為風向 020~045、風速 7~12 公尺/秒，浪高 2~3 公尺。

## 結論

「財東慶 1 號」漁船因湧浪致船舶翻覆擱淺，造成船舶嚴重損壞，人員脫困後自行上岸，無人員傷亡。

受限無事發過程的詳細資料，無法分析原因，故無改善建議，歸類為第 3 級事故，填寫水路案件檢核表及資料庫，擬結案發布。

## 改善建議

無。

## 船舶資料

船名：	財東慶 1 號
漁船統一編號：	CT3-5654
電臺呼號：	BK7654
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	花蓮港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	19.2 公尺
船寬：	4.0 公尺
艙部模深：	1.52 公尺
總噸位：	32.23
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 1 部/ 450 匹馬力
船員最低安全配額：	2 人
安全設備人員配置：	9 人