飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline: 1130701 太亞航空協會 WR2711 超輕載具於台中烏日落地時墜毀

The Taiya Aeronautical Association WR2711 ultra-light vehicle crashed during landing at the Wuri activity field, Taichung

報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, ROC 最初登入報告日期 Date entered: 2024/7/17 報告機關 Reporting org.:國家運輸安全調查委員會 Taiwan 報告檔案編號 State file number: TTSB-AOD-24-07-001 Transportation Safety Board 報告代號 Report identification: WR2711 報告狀態 Report status:初步報告 Preliminary

報告者Reporter's name:張國治, Kuo-Chih Chang

電話 Telephone: +886-2-7727-6310 電子郵件 Email: kcchang@ttsb.gov.tw

調查程度 Scope of Investigation: 簡式 Simplified

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class: 失事 Accident	事故分類 Occurrence category: 操控下撞擊地障 CFIT:
	Controlled Flight Into or Toward Terrain

時間 WHEN

當地時間 Local date: 2024/07/01 11:54	世界標準時間 UTC date: 2024/07/01 03:54
-----------------------------------	-----------------------------------

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, ROC 飛航情報區 FIR: 台北 Taipei 事故發生高度 Altitude of inflight occurrence: 50 公尺以下 below 50 m

臺中市鳥日區 Wuri District, Taichung City

緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec

事故發生位置 Location of occurrence:

N: 24°3'10"

機場代號/機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome:

經度 Longitude Deg/ Min/ Sec

不適用 Not applicable

E: 120°38'2"

嚴重程度 SEVERITY

航空器損害 Damage to aircraft: 實質損害 Substantial 傷亡等級 Injury level: 重傷 Serious 其他損害 Third party damage: 否 No

傷亡總數 INJURY TOTALS

	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	1	0	1	0	2
組員 Crew:	0	0	0	1	0	1
乘客 Passengers:	0	1	0	0	0	1
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	1	0	1	0	2

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 目視天氣 VMC	光線 Light conditions: 白晝 Daylight
-----------------------------------	----------------------------------

航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: I.C.P./Savannah S	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC
航空器序號 Aircraft Serial Number: 22-01-54-0848	管制號碼Control number: WR2711

航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION

П	使用人 Operator: 社團法人台灣太亞航空休閒觀光暨發展協會 Taiwan Taiya Aeronautical Tourism and Development Association	營運類別 Operation type: 不適用 N/A
	使用人類別 Operator type: 不適用 N/A	國際民航組織資訊 ICAO information: 無 None

飛航經過 HISTORY OF FLIGHT

	Last departure point: 烏日活動場地 Wuri		Wuri	飛航階段 Flight phase: 落地 Landing
activity field				飛航時間 Duration of flight: 18 分鐘 18 minutes
預計降落機場 activity field	Planned destination:	烏日活動場地	Wuri	事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes

殘骸地點 TERRAIN AT WRECKAGE

事故地形 Terrain type: 平地 Level/flat	事故地貌 Surface type: 樹林 Wooded/tree covered	
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: 無 None		

事件 EVENTS

落地時撞及樹林 Collision with woods, during landing.

簡述 NARRATIVE

民國 113 年 7 月 1 日,太亞航空協會一架 I.C.P. Savannah S 型超輕型載具,管制號碼 WR2711,約 1136 時自臺中市烏日區烏日活動場地起飛,載有 1 名操作人及 1 名同乘人員;1154 落地時墜毀於 13 跑道頭北側樹林,載具遭受實質損害,同乘人員受傷。

On July 1, 2024, a Taiya Aeronautical Association I.C.P. Savannah S ultra-light vehicle, control number WR2711, took off from the Wuri activity field in Wuri District, Taichung City at about 1136L, carrying 1 operator and 1 occupant. The vehicle crashed into the woods on the north side of runway 13 at 1154L during landing. The vehicle suffered substantial damage and the occupant was injured.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.