

重大飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1131209 臺灣飛行大玩家 JJ2258 超輕型載具於屏東皆豪飛行場起飛後墜毀事故 Taiwan Aviation Master Activity Association's JJ2258 Ultralight Crash-landed Occurrence After Takeoff at Pingtung Jaie Haour Airfield		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2024/12/23 13:56:59
報告檔案編號 State file number	TTSB-APR-24-12-001	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board (TTSB)
報告代號 Report identification	TTSB-AOD-24-12-001	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	王興中		
電話 Telephone	0277276309	電子郵件 Email	wang@tsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	簡式 Simplified		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	失事 Accident	事故分類 Occurrence category	SCF-PP: powerplant failure or malfunction
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2024/12/09 10:55	世界標準時間 UTC date	2024/12/09 02:55
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	飛航情報區 FIR	台北 Taipei
事故發生位置 Location of occurrence	中文:屏東皆豪飛行場 英文:Pingtung Jaie Haour Airfield		
機場代號/機場名 Aerodrome ID/Name of Aerodrome	NA		
緯度 Latitude Deg/Min/Sec	22 度(°) 45 分(')19.3 秒(")N		
經度 Longitude Deg/Min/Sec	120 度(°) 37 分(')7.3 秒(")E		
事故發生高度 Altitude of inflight occurrence	NA		
嚴重程度 SEVERITY			

航空器損害 Damage aircraft	全毀 Destroyed	傷亡等級 Injury level	重傷 Serious
其他損害 Third party damage	否 No		

傷亡總數 INJURY TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft	0	1	1	0	0	2
組員 Crew	0	0	1	0	0	1
乘客 Passengers	0	1	0	0	0	1
其他 Other	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0	0
總計 Total	0	1	1	0	0	2

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	目視天氣 VMC	光線 Light conditions	白晝 Daylight
航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/model	FLY SYNTHESIS STORCH CL	航空器登記 國 State of registry	中華民國 Taiwan, ROC
機身序號 Serial Number	20131225S2258	管制號碼 Control Number	JJ2258
航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION			
使用人 Operator	臺灣飛行大玩家		
營運類別 Operation type	超輕型載具 Ultralight		
使用人類別 Operator type	NA	國際民航組 織資訊 ICAO information	無 None
飛航經過 HISTORY OF FLIGHT			
最後起飛地點 Last departure point	屏東皆豪飛行場		
預計降落機場 Planned destination	屏東皆豪飛行場		
飛航階段 Flight phases	起飛 Take-off	飛航時間 Duration of flight	00 時 02 分
事故發生於地面	是 Yes		

Occ. on ground			
殘骸地點 TERRAIN AT WRECKAGE			
事故地形 Terrain type	平地其他 Other	事故地貌 Surface type	其他 Other
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site	NA		
簡述 NARRATIVE			
民國 113 年 12 月 9 日，台北時間 1055 時，臺灣飛行大玩家運動協會一架 STORCH CL 型超輕型載具，載有 1 名操作人及 1 名同乘人員，自屏東賽嘉皆豪輕航機飛行場 26 跑道起飛後引擎失去動力，迫降於 08 跑道頭西方約 340 公尺處。超輕型載具全毀；2 名乘員送醫治療。			
On December 9, 2024, at 1055 Taipei time, a STORCH CL ultralight operated by the Taiwan Aviation Master Activity Association, carrying 1 operator and 1 occupant, experienced engine failure shortly after taking off from Runway 26 at the Pingtung Sai Jia Jaie Haour Ultralight Airfield and crash-landed approximately 340 meters west of the Runway 08 threshold. The ultralight was destroyed, and both occupants were hospitalized for treatment.			

註 1:NA 表不適用或於現階段無資料