

重大水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1140514 立沛輪貨櫃船於緬甸仰光港碰撞事故 1140514 Collision Occurrence Involving Uni-Active at Yangon Port, Myanmar		
報告機關 Reporting organization	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board (TTSB)		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2025/06/12 2025:06:12
報告檔案編號 State file number	TTSB-MPR-25-06-001	報告者 Reporter's name	陳威仲
電話 Telephone		電子郵件 Email	willis@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	Full investigation		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	第一級 Class 1		
事故類別 Type of casualty	碰撞 Collision		
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2025/05/14 13:42	世界標準時間 UTC time	2025/05/14 07:12
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	緬甸 Myanmar		
港口名稱 Name of Port	仰光港 Yangon Port		
事故發生位置 Location of occurrence			
緯度 Latitude Deg/Min/ Sec	0 度(°) 0 分(')0 秒('')N		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	0 度(°) 0 分(')0 秒('')E		
航次資料 Voyage data			
貨物種類 Type of cargo	General cargo in container.	船員配額 Number of crew on ship's	25

		certificate	
旅客人數 Number of passengers on board	0	船員人數 Number of crew on board	22
外部環境資料 External environmental data			
海象 Sea state	無浪 Calm glassy	風力 Wind scale	軟風 Light air
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light	白天 Daylight	能見度 Visibility	佳 Good
天候 Type of weather	晴天 Clear	結冰 Ice	不適用 Unknown
嚴重程度 SEVERITY			
船舶損害 Vessel damage	Total loss of ship	傷亡等級 Injury level	0
汙染狀況 Pollution (type & quantity)	NIL		
簡述 NARRATIVE			
<p>民國 114 年 5 月 14 日約 1342 時(緬甸當地時間)，我國籍貨櫃船「立沛輪」(國際海事組織編號 9130547，總噸位 14807，船長 165.00 公尺，船寬 27.10 公尺)於緬甸仰光港執行調頭並準備離港期間，船尾與碼頭上併靠之 3 艘小型船舶「Annawa Aung 8」及「Navy 217」及「Dana Hlaing」發生碰撞，「Navy 217」及「Dana Hlaing」該 2 艘小型船舶於碰撞後沉沒。本次事故未造成人員傷亡及環境汙染。 At approximately 13:42 local time (Myanmar Standard Time) on May 14, 2025, the Taiwan-flagged container ship Uni-Active (IMO No. 9130547, gross tonnage 14807, length overall 165.00 meters, beam 27.10 meters) was executing a turning maneuver and preparing to depart from Yangon Port, Myanmar, when its stern collided with three small vessels moored alongside the pier—Annawa Aung 8, Navy 217, and Dana Hlaing. As a result of the collision, Navy 217 and Dana Hlaing sank. No injuries or environmental pollution were reported as a result of this occurrence.</p>			

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。