

國家運輸安全調查委員會第 83 次委員會議紀錄

壹、時間：中華民國 115 年 2 月 13 日（星期五）上午 9 時 30 分

貳、地點：本會 11 樓 1101 會議室

參、主席：林主任委員信得

紀錄：張雅婷

肆、出席（列）席人員：（詳簽到單）

伍、報告事項

一、114 年度本會決算報告案

主席裁示：洽悉。

陸、討論事項

一、1140303 廣承泰遊覽車臺北市民權東路二段往東自撞事故調查報告草案審議

決議：同意調查小組意見，照案通過。

二、1140514 立沛貨櫃船於緬甸仰光港碰撞事故調查報告草案審議

決議：同意調查小組意見，照案通過。

三、1140420 臺鐵 R169 號柴電機車花蓮機務段調車時撞及停留車事故調查報告草案審議

決議：

（一）修正調查報告草案文字內容如下：

1、3.1 與可能肇因有關之調查發現，「司機員於調車機接近『停車再開』標誌，且調車員司使用紅色號誌旗指示其停車時，司機員未依標誌及指示停車而持續朝停留車方向運轉...」。

2、2.1 調車機撞及停留車原因，不納入註 6 有關人為因素分析歸類系統之人為錯誤原因。

3、2.2.1 調車號訊方式及警示效果，刪除有關反應時間一節。

網路版

(二)餘同意調查小組意見，照案通過。

柒、散會：中午 12 時 30 分。