

重大鐵道事故調查初步報告

MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline：0806 臺鐵第 3297 次車隆田站重大鐵道事故			
報告國 State reporting：中華民國 Taiwan, ROC		最初登入報告日期 Date entered：2022/08/06	
報告檔案編號 State file number		報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board	
報告代號 Report identification：TRA3297		報告狀態 Report status：初步報告 Preliminary	
報告者 Reporter's name：吳吉村			
電話 Telephone：+886-2-8912-7388		電子郵件 Email：stevenwu@ttsb.gov.tw	
調查程度 Scope of Investigation：完整			
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class：第一級		事故分類 Occurrence category：鐵路/正線火災事故	
時間 WHEN			
當地時間 Local date：2022/08/06 23:38			
地點 WHERE			
事故發生位置 Location of occurrence： 交通部臺灣鐵路管理局/縱貫線/隆田站		經度 Longitude Deg/ Min/ Sec E 120°19'11" 緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec N 23°11'30"	
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION			
營運機構 Operation agency：交通部臺灣鐵路管理局			
車種 Vehicle type：區間車		車次 Train number：3297	
出發地 Departure point：后里站		預定時間 Departure time：20:23	
目的地 Destination：臺南站		到達時間 Arrival time：23:58	
事件地點 Location of occurrence：隆田站		發生時間 Occurrence time：2022/08/06 23:38	
嚴重程度 SEVERITY			
車廂損害 Damage train：第一車第二轉向架馬達 上方管線燒損，該馬達有傾斜現象		傷亡等級 Injury level：無	
其他損害 Third party damage：無			
傷亡總數 CASUALTY			
	死亡 Fatal	傷害 Injury	小計 Subtotal

車載 On Train	組員 Crew	0	0	0
	乘客 Passengers	0	0	0
	其他 Other	0	0	0
地面 On Ground		0	0	0
總計 Total		0	0	0

天氣資料 WEATHER DATA

天候 Type of weather：暗	氣溫 Temperature：27.3 度
日出時間 Sunrise time：N/A	日落時間 Sunset time：N/A

簡述 NARRATIVE

民國 111 年 8 月 6 日，交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）一列由后里站開往臺南站之第 3297 次區間車，約 2338 時抵達隆田站，列車第一車車底出現明火，臺鐵局人員使用滅火器滅火，該起事故無人員傷亡。

本會接獲事故通報後，指派 2 位先遣調查人員，會同交通部鐵道局及臺鐵局人員進行現場勘查及資料蒐集。依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行事故調查。

本案於 111 年 8 月 12 日召開組織會議，成立專案小組執行調查作業，並區分為鐵道、車輛等二個專業分組，相關單位亦派員至各專業分組參與調查，本案刻正辦理有關資料蒐集及規劃人員訪談作業。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.