

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	宇豐 KAF-066遊覽車重大公路事故		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2023/10/04 16:20:00
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-23-10-002	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	日智揖		
電話 Telephone	+886-2-8912-7388	電子郵件 Email	richard@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	一級 Class I	事故分類 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2023/10/04 15:15	世界標準時間 UTC date	2023/10/04 07:15
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	宜蘭縣 Yilan County
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	省道 Provincial highways		
事故發生位置 Location of occurrence	台9線北上104.2公里處 104.2 km on north bound lane of Provincial Highway No. 9		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	E:121度(°) 50分(')46.19秒(")		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	N:24度(°) 35分(')37.49秒(")		
嚴重程度 SEVERITY			
車廂損害 Damage Vehicle	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A2
其他損害 Third party damage	是, 本次事故造成威尼斯交通有限公司 KAE-267車輛受損及乘客受輕傷 Yes. This occurrence causes damage to Well Bus International Co., Ltd. #KAE-267 tour bus and passengers sustained minor injury.		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	0	2	0	2
乘客 Passengers	0	19	34	0	53
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	0	19	36	0	55

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	陰天 Cloudy	光線 Light conditions	白天 Daylight
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/model	SCANIA K410	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle Type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	KAF-066
車輛使用人 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	宇豐通運有限公司	營運類別 Operation type	遊覽車客運業
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	花蓮縣吉安鄉 Jian Township, Hualien County	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	桃園市龍潭區 Longtan District, Taoyuan City	運行時間 Duration of Operation	04時12分
簡述 NARRATIVE			
<p>民國112年10月4日約15:15時，1輛宇豐通運有限公司營業遊覽大客車 KAF-066，於台9線北上約104.2公里處追撞前方1輛威尼斯交通有限公司營業遊覽大客車 KAE-267，造成兩車乘客共19人輕傷。</p> <p>On October 4th, 2023, at about 15:15 local time, a tour bus of Yu Feng Transportation Co., Ltd. plate #KAF-066, rear-ended on Well Bus International Co., Ltd. plate #KAE-267 at about 104.2 km on north bound lane of Provincial Highway No. 9. There were 19 passengers in two buses sustained minor injury.</p>			

註1:N/A 表不適用或於現階段無資料