

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1121105忠原遊覽車宜專1線太平山林道翻覆事故 20231105 Chung Yuan Tourist Bus Yilan Special Highway No.1 Taipingshan Forest Road Overturn Occurrence		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2023/11/10 18:27:47
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-23-11-001	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	日智揖 Richard Jih		
電話 Telephone	+886-2-7727-6272	電子郵件 Email	richard@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	一級 Class1	事故分類 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2023/11/05 15:12	世界標準時間 UTC date	2023/11/05 07:12
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	宜蘭縣 Yilan County
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	專用公路 Special Highway		
事故發生位置 Location of occurrence	宜專1線北向5.3公里處 Northbound 5.3 km of Yilan Special Highway No. 1		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	E: 121度(°) 30分(')41.77秒(")		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	N: 24度(°) 32分(')51.97秒(")		
嚴重程度 SEVERITY			
車廂損害 Damage Vehicle	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	是，本次事故造成路側護欄受損 Yes, this occurrence causes damage to guardrail on the road side.		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	1	0	0	1
乘客 Passengers	1	37	2	0	40
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	1	38	2	0	41

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	光線 Light conditions	白天 Daylight
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/model	福壽 FUSO / RM11GNL5	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle Type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	KAB-5660
車輛使用人 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	忠原交通企業股份有限公司 Chung Yuan Transportation Co., Ltd.	營運類別 Operation type	遊覽車客運業 Tourist Bus Transportation Enterprise
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	桃園市 Taoyuan City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	宜蘭縣 Yilan County	運行時間 Duration of Operation	8時42分 8 hours 42 minutes
簡述 NARRATIVE			
<p>民國112年11月5日1512時，1輛忠原交通企業股份有限公司營業遊覽大客車於宜蘭縣宜專1線北向5.3公里處翻覆，造成1人死亡、駕駛及37名乘客受傷。</p> <p>On November 5, 2023, at 3:12 P.M., a commercial tourist bus operated by Chung Yuan Transportation Co., Ltd. overturned at northbound 5.3 km of Yilan Special Highway No. 1, Yilan County. One occupant died, driver and 37 passengers sustained injuries in this occurrence.</p>			

註1:N/A 表不適用或於現階段無資料