

# 重大水路事故調查初步報告

## MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

### 檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

1121125 進安海豹娛樂漁業漁船與平安輪拖船安平漁港外海碰撞人員落海失蹤事故

The Preliminary Report of Collision between a recreational fishing boat JINN AN HAE BAW and a tugboat BINH AN Major Marine Occurrence

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2023/12/07

檔案編號 State file number :

TTSB-MPR-23-12-07

報告者 Reporter's name : 官文霖 Michael Guan

電話 Telephone : +886-2-7727-6202

電子郵件 Email : michael@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation :  Full investigation  Limited scope  Data collection

### 類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class :  第 1 級 Class 1  第 2 級 Class 2  第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision  擱淺 Grounding  觸碰 Contact  航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion  船體破損 Hull failure  機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage  翻覆/傾側 Capsize/listing  船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing  淹沒/沉沒 Flooding/foundering  其他 Other

### 時間 WHEN

當地時間 Local time : 1836, 25 Nov, 2023

世界標準時間 UTC time : 1036, 25 Nov, 2023

### 地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan , ROC.

港口名稱 Name of Port : 無

事故發生位置 Location of occurrence : 臺南市安平漁港西方 7 哩處

7 nautical miles west of Anping Port, Tainan City

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 22 度 58 分 Latitude : 22° 58' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 120 度 01 分 Longitude : 120° 01' E

### 船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國 Taiwan, ROC

船名 Name of ship : 進安海豹 Jinn An Hae  
Baw

總噸位 Gross tonnage: 13.70

呼號 Call sign : BD9157

全長 Length overall : 14.47meters

建造年 Year of build : 2022	驗船機構 Class society : 航港局 Maritime Port Bureau
船公司 Ship's company : 私人	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 汽油舷外機 Gasoline outboard motor /汽油 Gasoline
船殼材質 Hull material : 鋼	VDR/S-VDR information available : <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> yes <input checked="" type="checkbox"/> no
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船 Container ship <input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船 Working craft <input checked="" type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他 Other	

IMO 編號 IMO number : 9246126	船旗國 Flag state : 越南 Vietnam
船名 Name of ship : 平安輪 Binh An	總噸位 Gross tonnage: 1948
呼號 Call sign : 3WND	全長 Length overall : 64 meters
建造年 Year of build : 2002	驗船機構 Class society : Vietnam Register
船公司 Ship's company : Petrovietnam Technical Services Company	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油機 Diesel Engine/柴油 Diesel
船殼材質 Hull material : 鋼	VDR/S-VDR information available : <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> yes <input checked="" type="checkbox"/> no
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船 Container ship <input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG <input checked="" type="checkbox"/> 工作船 Working craft <input type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他 Other	

### 嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 進安海豹船艙實質受損 JINN AN HAE BAW was substantially damaged	傷亡等級 Injury level : 1 人失蹤 one person missing
污染狀況 Pollution (type & quantity) : 無 none	

### 航次資料 Voyage data

#### 進安海豹 Jinn An Hae Baw

貨物種類 Type of cargo : 娛樂漁業漁船 Recreational Fishery	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 2
旅客人數 Number of passengers on board : 14	船員人數 Number of crew on board : 2

#### 平安輪 Binh An

貨物種類 Type of cargo : 拖曳工作平台 towing a barge	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 12
旅客人數 Number of passengers on board : 無 none	船員人數 Number of crew on board : 17

### 外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : Moderate breeze 小至中浪	風力 Wind scale : Gentle breeze 微風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : Night 晚上	能見度 Visibility : Good 良好
天候 Type of weather : Cloudy 晴天	結冰 Ice : N/A 不適用

### 簡述 NARRATIVE

民國 112 年 11 月 25 日約 1836 時，於臺南市安平漁港西方 7 哩處，越南籍拖船平安輪，船上載有船長及船員共計 17 人，拖帶臺港 514001 號平台駁船，與國籍娛樂漁船進安海豹，船上載有船長及船員 2 人及乘客 14 人，發生碰撞事故，造成進安海豹船艙實質受損，該船 1 名台籍乘客落海失蹤、船長及船員 2 人重傷及 4 名台籍乘客受傷。

On November 25, 2023, at about 1836 local time, a collision occurred between the Vietnamese-flagged tugboat BINH AN (IMO number 9246126) total 17 crews onboard including a Master and 16 crews, towing a barge "TIPM 514001" (MMSI 416006589), and a national recreational fishing boat JINN AN HAE BAW, 2 crews including a captain and 14 passengers onboard, CT2-7157. The collision took place about 7 nautical miles west of Anping Port, Tainan City. As a result of the collision, the bow of the JINN AN HAE BAW was substantially damaged, one passenger fell into the sea and is currently missing, two crew members sustained serious injuries, and four passengers were injured.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。