

# 重大鐵道事故調查初步報告

## MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 1130212 臺鐵第 4816 次區間車嶺腳站正線出軌事故	
報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告日期 Date entered : 2024/02/12
報告檔案編號 State file number	報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification : TRC4816	報告狀態 Report status : 初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name : 陳建州	
電話 Telephone : +886-2-8912-7388	電子郵件 Email : jackiechen @ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation : 完整	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : 第一級	事故分類 Occurrence category : 正線出軌事故
時間 WHEN	
當地時間 Local date : 2024/02/12 10:50	
地點 WHERE	
事故發生位置 Location of occurrence : 新北市嶺腳站	經度 Longitude Deg/ Min/ Sec E 121°44'52.9" 緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec N 25°01'48.4"
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION	
營運機構 Operation agency : 國營臺灣鐵路股份有限公司	
車種 Vehicle type : 柴油客車	車次 Train number : 4816
出發地 Departure point : 新北市八斗子站	預定時間 Departure time : 09:47
目的地 Destination : 新北市菁桐站	到達時間 Arrival time : 10:59
事件地點 Location of occurrence : 新北市嶺腳站	發生時間 Occurrence time : 2024/02/12 10:50
嚴重程度 SEVERITY	
車廂損害 Damage train : 第 3 車 2 軸出軌	傷亡等級 Injury level : 無
其他損害 Third party damage : 無	

**傷亡總數 CASUALTY**

		死亡 Fatal	傷害 Injury	小計 Subtotal
車載 On Train	組員 Crew	0	0	0
	乘客 Passengers	0	0	0
	其他 Other	0	0	0
地面 On Ground		0	0	0
總計 Total		0	0	0

**天氣資料 WEATHER DATA**

天候 Type of weather : 晴	氣溫 Temperature : 22.6 度
日出時間 Sunrise time : 06:31	日落時間 Sunset time : 05:49

**簡述 NARRATIVE**

民國 113 年 2 月 12 日，國營臺灣鐵路股份有限公司一列由八斗子站開往菁桐站之第 4816 次區間車，10:50 時於嶺腳站發生第 3 車 (DR1032) 2 軸出軌事故，無人員傷亡。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.