

飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 德安航空 DA7012 落地時偏出跑道 Daily Air DA7012 runway excursion during landing						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, ROC			最初登入報告日期 Date entered: 2018/4/25 上午 12:00:00			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOD-18-04-001			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: DA7012			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 官文霖						
電話 Telephone: +886-2-8912-7388 Ext 707			電子郵件 Email: michael@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 重大意外事件 Serious incident			事故分類 Occurrence category: 衝偏出跑道 RE/Runway excursion			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2018/04/23 17:22			世界標準時間 UTC date: 2018/04/23 09:22			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, ROC			飛航情報區 FIR: 台北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence: 0						
事故發生位置 Location of occurrence: 高雄小港機場 Kaohsiung International Airport 機場代號/ 機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome: RCKH/高雄國際 Kaoshiung International			經度 Latitude Deg/ Min E: 120° 20.652' 緯度 Longitude Deg/ Min N: 22°34.678'			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 無受損 None			傷亡等級 Injury level: 無傷 None			
其他損害 Third party damage: 否 No						
傷亡總數 INJUSR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	17	0	17
組員 Crew:	0	0	0	2	0	2
乘客 Passengers:	0	0	0	15	0	15
其他 Other:	0	0	0	0	0	0

未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	0	0	17	0	17

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 儀器天氣 IMC	光線 Light conditions: 白晝 Daylight
-----------------------------------	----------------------------------

航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: DHC6-400	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC
航空器序號 Aircraft Serial Number: 905	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-55573

航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION

使用人 Operator: 德安航空 Daily Air Corporation	營運類別 Operation type: 商用航空運輸業 Commercial Air Transport 定期營利 Scheduled revenue ops 國內 Domestic 載客 Passenger
使用人類別 Operator type: 不適用 Not applicable	國際民航組織資訊 ICAO information: 無 None

飛航經過 HISTORY OF FLIGHT

最後起飛地點 Last departure point: RCCM/七美 Qimei	飛航階段 Flight phase: 落地 Landing 飛航時間 Duration of flight: 0 小時 27 分鐘 0 hour 27 minutes
預計降落機場 Planned destination: RCKH/高雄國際 Kaoshiung International	事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes

殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE

事故地形 Terrain type: 平地 Level/flat	事故地貌 Surface type: 已開發區/建築物 Built-up/houses
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: N/A	

事件 EVENTS

航機衝偏出跑 The aircraft veered off the runway
--

簡述 NARRATIVE

民國107年4月23日，德安航空公司一架VIKING AIR DHC-6-400型機，航班編號DA7012，國籍標誌及登記號碼B-55573，於1655時由七美機場起飛，目的地為高雄機場。該機於1722時降落高雄機場09跑道時偏出跑道，機上飛航組員2人及乘客15人平安。

On April 23, 2018, Daily Air Corp. flight DA7012, a VIKING AIR DHC-6-400 airplane, registration number B-55573, the aircraft took off at 1655 Taipei local time from Qimei airport for a scheduled passenger flight to Kaoshiung airport. The aircraft veered off runway 09 during landing roll at 1722. On board 2 flight crew members and 15 passengers were all safe.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料