

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

嘉明海運公司勝利輪重大水路事故初報

The general cargo ship Sheng Li major marine occurrence preliminary report.

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2020/04/20

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-20-06-02

報告者 Reporter's name : 李繼康 Lee, Jee Kang

電話 Telephone : +886-2-7727-6243

電子郵件 Email : jack@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 2000 hour, 1 Aug. 2019

世界標準時間 UTC time : 1200 hour, 1 Aug. 2019

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 / Name of Port : 布袋商港 Budai port

事故發生位置 Location of occurrence : 距離布袋商港 0.72 浬海域 0.72 nm from Budai port

緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec : 北緯 23 度 22.9 分 Latitude 23° 22.9' N

經度 Longitude Deg/ Min/ Sec : 東經 120 度 7.89 分 Longitude 120° 7.89' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用 N/A

船旗國 Flag state : 中華民國 Taiwan, ROC

船名 Name of ship : 勝利 Sheng Li

總噸位 Gross tonnage: 767

呼號 Call sign : 不適用 N/A

全長 Length overall : 50.82 M

建造年 Year of build : 民國 88 年 1999

驗船機構 Class society : 航港局 Maritime and Port Bureau.

船公司 Ship's company :

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

嘉明海運 Jamin Marine Co., Ltd.

柴油引擎 Diesel engine/ 柴油 Diesel

船殼材質 Hull material : 鋼材 Steel

VDR/S-VDR information available : 是/ 否 Yes/ No

船舶類型 Type of ship:

- 雜貨船 General cargo ship 散貨船 Bulk carrier 貨櫃船 container ship 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker 客輪 Passenger ship 液化氣體船 LNG/LPG 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat 其他 Other

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 全損 Total loss of ship 傷亡等級 Injury level : 無 None

汙染狀況 Ship pollution (type & quantity) : 無 None

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 雜貨 General cargo 船員配額 Number of crew on ship's certificate : 7

旅客人數 Number of passengers on board : 無 None 船員人數 Number of crew on board : 7

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 小浪 Slight sea 風力 Wind scale : 清風 Light breeze

白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天 Daylight 能見度 Visibility : 好 Good

天候 Type of weather : 晴天 Partly cloudy 結冰 Ice : 無 None

簡述 NARRATIVE

民國 108 年 8 月 1 日，我國籍嘉明海運股份有限公司所屬一艘船名「勝利輪」之貨輪，於台北時間 1216 自澎湖龍門港出發，目的地為嘉義布袋港。約於 1618 時擱淺於布袋港北臨時堤西北面 0.4 海浬處，1930 時船艙疑似進水，機器無法啟動，船長即要求人員撤離，於 2033 時全體船員完成撤離，船員均安。

On August 1, 2019, at 1205, the cargo vessel Sheng Li owned by Jamin Marine Transport Co., Ltd., was departure from Longmen port at 1216 destination port was Budai port. At 1618 Sheng Li was grounding at 0.4 nautical mile from Budai port's seawall. At 1930, Sheng Li's hold was flooding and machine malfunction, therefore the captain decided to abandon. There were no casualties.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。