

重大鐵道事故調查初步報告

MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 0626 台糖第 118 次車環河路平交道重大鐵道事故	
報告國 State reporting : <u>中華民國 Taiwan, ROC</u>	最初登入報告日期 Date entered : 2020/07/08
報告檔案編號 State file number	報告機關 Reporting org.: <u>國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board</u>
報告代號 Report identification : TSC118	報告狀態 Report status : <u>初步報告 Preliminary</u>
報告者 Reporter's name : 林沛達	
電話 Telephone : +886-2-8912-7388	電子郵件 Email : peida@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation : 完整	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : 第一級	事故分類 Occurrence category : 正線出軌
時間 WHEN	
當地時間 Local date : 2020/06/26 13:37	
地點 WHERE	
事故發生位置 Location of occurrence : 彰化縣溪湖鎮環河路平交道	經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E120°28'05.0" 緯度 Longitude Deg/ Min/ Sec N23°55'55.7"
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION	
營運機構 Operation agency : 台灣糖業公司	
車種 Vehicle type : 柴液機車	車次 Train number : 第118次車
出發地 Departure point : 彰化縣濁水站	預定時間 Departure time : 13:35
目的地 Destination : 彰化縣溪湖糖廠	到達時間 Arrival time : 13:45
事件地點 Location of occurrence : 彰化縣溪湖鎮環河路平交道	發生時間 Occurrence time : 2020/06/26 13:37
嚴重程度 SEVERITY	
車廂損害 Damage train : 機車頭及第 1 節客車廂 聯結器	傷亡等級 Injury level : 輕傷
其他損害 Third party damage : 鋼軌及枕木	

傷亡總數 INJURY TOTALS

	死 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	-	-	-	-	-	-
車上 Total on Train	-	-	-	-	-	-
組員 Crew	-	-	1	-	-	1
乘客 Passengers	-	-	-	-	-	-
其他 Other	-	-	1	-	-	1
總計 Total	-	-	2	-	-	2

天氣資料 WEATHER DATA

天候 Type of weather：無雨	氣溫 Temperature：36.1 度
日出時間 Sunrise time：N/A	日落時間 Sunset time：N/A

簡述 NARRATIVE

民國 109 年 6 月 26 日 1337 時，台灣糖業公司（以下簡稱台糖）第 118 次車行經彰化縣環河路平交道時，列車與貨車相互碰撞，列車車頭及貨車墜落路旁溝渠，3 節客車廂出軌。列車司機員及貨車駕駛受到輕傷，乘客均安。

本會接獲事故通報後，派出 3 位先遣調查人員，會同台糖人員進行事故現場勘查、人員訪談及資料蒐集。依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行調查作業。已完成現場初步勘察及拍照、列車司機員初步訪談、取得車載影像記憶卡、6 月 30 日發布初報新聞稿及 7 月 7 日召開組織會議。專案調查小組區分為工務及運務二個專業分組，相關單位亦派員至各專業分組參與調查，本案刻正辦理有關資料蒐集及人員訪談規劃。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.