

重大鐵道事故調查初步報告

MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 0628 台糖第 101 次車新營糖廠重大鐵道事故	
報告國 State reporting : <u>中華民國 Taiwan, ROC</u>	最初登入報告日期 Date entered : 2020/6/28
報告檔案編號 State file number	報告機關 Reporting org.: <u>國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board</u>
報告代號 Report identification : TSC 101	報告狀態 Report status : <u>初步報告 Preliminary</u>
報告者 Reporter's name : 林沛達	
電話 Telephone : +886-2-8912-7388	電子郵件 Email :
調查程度 Scope of Investigation : 完整	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : 第一級	事故分類 Occurrence category : 正線出軌
時間 WHEN	
當地時間 Local date : 2020/6/28 09:05	
地點 WHERE	
事故發生位置 Location of occurrence : 新營糖廠正線 0K+350	經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E120° 18'46.1" 緯度 Longitude Deg/ Min/ Sec N23° 17'56.8'
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION	
營運機構 Operation agency : 台灣糖業公司	
車種 Vehicle type : 五分車	車次 Train number : 101
出發地 Departure point : 中興站	預定時間 Departure time:09:00
目的地 Destination : 八老爺站	到達時間 Arrival time : 09:32
事件地點 Location of occurrence : 新營糖廠正線 0K+350	發生時間 Occurrence time : 2020/6/28 09:05
嚴重程度 SEVERITY	
車廂損害 Damage train : 無	傷亡等級 Injury level : 無
其他損害 Third party damage : 無	

傷亡總數 INJURY TOTALS

	死 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	-	-	-	-	-	-
車上 Total on Train	-	-	-	-	-	-
組員 Crew	-	-	-	3	-	3
乘客 Passengers	-	-	-	2	-	2
其他 Other	-	-	-	-	-	-
總計 Total	-	-	-	5	-	5

天氣資料 WEATHER DATA

天候 Type of weather：無雨	氣溫 Temperature：31.5 度
日出時間 Sunrise time：N/A	日落時間 Sunset time：N/A

簡述 NARRATIVE

民國 109 年 6 月 28 日台糖公司（以下簡稱台糖）新營糖廠第 101 次車，0900 時由中興站發車，目的地為八老爺站，0905 時該列車行經正線 0K+350 處出軌。該事故無人員傷亡。

運安會 6 月 28 日接獲台糖通報後，本會鐵道調查組依運輸事故調查法認定本案為重大鐵道事故，即指派先遣小組至事故現場進行初步勘查、量測、現場全景拍攝及獲取行車影像、人員訪談等物證，並同時依參與式調查精神，發函邀請交通部鐵道局、經濟部國營事業委員會、台糖公司等參與調查，於 7 月 7 日召開組織會議，成立專案小組並區分為工務分組、組織管理分組、及工程分組，目前蒐集相關資料及人員訪談中。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.