

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

嘉明海運公司新華 2 號雜貨船重大水路事故初報

Major marine occurrence preliminary report for general cargo ship "Shin Hwa No. 2" grounding.

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC 最初登入報告日期 Date entered : 2020/05/25

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-20-06-02 報告者 Reporter's name : 張明 Chang, Ming

電話 Telephone : +886-2-7727-6245 電子郵件 Email : ming.chang@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1445 hour, 29 Oct. 2019

世界標準時間 UTC time : 0645 hour, 29 Oct. 2019

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 布袋港 Budai port

事故發生位置 Location of occurrence : 布袋港外約 400 公尺 400m off Budai port

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 23 度 22.64 分 Latitude 23°22.64'N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 120 度 7.67 分 Longitude 120°7.67'E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用 N/A

船旗國 Flag state : 中華民國 Taiwan, ROC

船名 Name of ship : 新華二號 Shin Hwa No. 2

總噸位 Gross tonnage: 570

呼號 Call sign : BR4164

全長 Length overall : 54 M

建造年 Year of build : 民國 101 年 2012

驗船機構 Class society : 航港局 Maritime and Port Bureau.

船公司 Ship's company : 新華航運

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

Shin Hwa Navigation Co.Ltd.

柴油機 Diesel Engine/柴油 Diesel

船殼材質 Hull material : 鋼材 Steel

VDR/S-VDR information available : 是/ 否 yes/ No

船舶類型 Type of ship:	
<input checked="" type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船 Container ship <input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船 Working craft <input type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他 Other	

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : Material damage to ship	傷亡等級 Injury level : 無 None
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無 None	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 雜貨 General cargo	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 7
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 8

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 大浪 / Rough	風力 Wind scale : 疾風 / Near gale
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 早上 Daylight	能見度 Visibility : Good 好
天候 Type of weather : 陰天 Overcast	結冰 Ice : 不適用 N/A

簡述 NARRATIVE

<p>民國 108 年 10 月 29 日，嘉明海運股份有限公司所屬一艘高雄籍貨船船名「新華 2 號」雜貨船，於於布袋港外約 400 公尺處航道中線擱淺，於大潮後脫困，人員平安。</p> <p>On October 29, 2019, general cargo ship "Shin Hwa No. 2" was grounded at 400 meters off Budai port. Shin Hwa No.2 safety floating after high tide. Onboard crew no one injury or death.</p>
--

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。