

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

獅子山籍利豐輪重大水路事故初報

SIERRA LEONE flag general cargo ship Li Fung major marine occurrence preliminary report.

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2020/05/15

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-20-06-02

報告者 Reporter's name : 李繼康 Lee, Jee Kang

電話 Telephone : +886-2-7727-6243

電子郵件 Email : jack@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 0251 hour, 27 Dec. 2019

世界標準時間 UTC time : 1851 hour, 26 Dec. 2019

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 / Name of Port : 不適用 N/A

事故發生位置 Location of occurrence : 基隆港外錨地 Keelung port outer anchorage

緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec : 北緯 25 度 11.74 分 Latitude 25° 11.74 ' N

經度 Longitude Deg/ Min/ Sec : 東經 121 度 45.43 分 Longitude 121 °45.43 ' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 9107241	船旗國 Flag state : 獅子山 Republic of Sierra Leone, SLE
船名 Name of ship : 利豐 Li Fung	總噸位 Gross tonnage: 6655
呼號 Call sign : 9LU2911	全長 Length overall : 95.28 M
建造年 Year of build : 民國 83 年 1994	驗船機構 Class society : Union Bureau of Shipping.
船公司 Ship's company : Lin Fung Shipping Limited	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油引擎 Diesel engine/ 柴油 Diesel
船殼材質 Hull material : 鋼材 Steel	VDR/S-VDR information available : <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> Yes/ <input checked="" type="checkbox"/> No

船舶類型 Type of ship:

- 雜貨船 General cargo ship 散貨船 Bulk carrier 貨櫃船 container ship 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker 客輪 Passenger ship 液化氣體船 LNG/LPG 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat 其他 Other

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : Listing seriously	傷亡等級 Injury level : 無 None
汙染狀況 Ship pollution (type & quantity) : 無 None	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 雜貨 General cargo	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 13
旅客人數 Number of passengers on board : 無 None	船員人數 Number of crew on board : 18

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 輕浪 Slight	風力 Wind scale : 和風 Moderate breeze
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 晚上 Night	能見度 Visibility : 不適用 N/A
天候 Type of weather : 不適用 N/A	結冰 Ice : 無 None

簡述 NARRATIVE

民國 108 年 12 月 27 日，獅子山籍船名「利豐輪」雜貨船於基隆港外海錨地因船身向右嚴重傾斜緊急申請進基隆港，全船共 18 名船員無人傷亡。

On December 27, 2019, SIERRA LEONE flag general cargo ship Li Fung urgent applied to enter the Keelung port owing to ship listing seriously in outer anchorage. Total crewmember 18 persons there were no casualties.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。