

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

臺南籍昇鴻吉號漁船重大水路事初報

Sheng Horng Jyi fishing boat major marine occurrence preliminary report.

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2020/05/06

檔案編號 State file number :

報告者 Reporter's name : 張明 Chang, Ming

TTSB-MPR-20-05-29

電話 Telephone : +886-2-7727-6245

電子郵件 Email : ming.chang@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1400 hour, 14 Dec. 2019

世界標準時間 UTC time : 0600 hour, 14 Dec. 2019

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 不適用 N/A

事故發生位置 Location of occurrence : 安平漁港外 10 哩處 10 nm off An Ping Fishing Port

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 22 度 59 分 Latitude 22° 59' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 119 度 54 分 Longitude 119° 54' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用 N/A

船旗國 Flag state : 中華民國 Taiwan, ROC

船名 Name of ship : 昇鴻吉號

總噸位 Gross tonnage: 6.56

Sheng Horng Jyi

呼號 Call sign : 不適用 N/A

全長 Length overall : 12.50 M

建造年 Year of build : 不適用 N/A

驗船機構 Class society : 航港局 Maritime and Port Bureau.

船公司 Ship's company : 個人 Private

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

	柴油機 Diesel Engine/柴油 Diesel
船殼材質 Hull material：木質 Wooden	VDR/S-VDR information available： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> No
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船container ship <input type="checkbox"/> 油輪Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船Working craft <input checked="" type="checkbox"/> 漁船Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他Other 漁筏 Fishing raft	
嚴重程度 SEVERITY	
船舶損害 Vessel damage：全損 Total loss of ship	傷亡等級 Injury level：1 人失蹤 / 1 person missing
汙染狀況 Pollution (type & quantity)：無 None	
航次資料 Voyage data	
貨物種類 Type of cargo：不適用 N/A	船員配額 Number of crew on ship's certificate：1
旅客人數 Number of passengers on board：0	船員人數 Number of crew on board：1
外部環境資料 External environmental data	
海象 Sea state：小浪 Smooth	風力 Wind scale：清風 Fresh breeze
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：白天 Daylight	能見度 Visibility：尚可 Moderate
天候 Type of weather：不適用 N/A	結冰 Ice：不適用 N/A
簡述 NARRATIVE	
<p>民國 108 年 12 月 14 日，臺南籍一艘船名「昇鴻吉號」漁船，於臺南市安平漁港西方 14 浬，船舶沉沒，船上 1 名船員失蹤。</p> <p>On 14 December, 2019, the fishing boat Sheng Horng Jyi registered at Tainan, was foundering at 14 Nautical miles west from Anping fishing port. The fishing boat was foundering ,One crew was missing.</p>	
註： 1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。 2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。 3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。 4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report. 5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。	