

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION					
標題簡述 Headline: 龍馬成 268-7F 計程車重大公路事故					
報告國 State reporting: 中華民國			最初登入報告日期 Date entered: 2020/08/07 上午 10:00:00		
報告檔案編號 State file number: N/A			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會		
報告代號 Report identification: N/A			報告狀態 Report status: 初步報告		
報告者 Reporter's name: 日智揖					
電話 Telephone: +886-2-7727-6272			電子郵件 Email: richard@ttsb.gov.tw		
調查程度 Scope of Investigation: 完整					
類別 CLASSIFICATION					
事故等級 Occurrence class: 一級			事故分類 Occurrence category: 造成死傷事故		
時間 WHEN					
當地時間 Local date: 2020/07/15 00:05			世界標準時間 UTC date: 2020/07/14 16:05		
地點 WHERE					
事故發生國 State of occurrence: 中華民國			事故發生縣市 County or city of occurrence: 臺中市		
事故發生道路種類 Highway type of occurrence: 其他 (臺中港內修造船區內道路)					
事故發生位置 Location of occurrence: 臺中港內修造船區內道路 (港勤大樓前)			經度 Latitude Deg/ Min: 東經 120°31'04.5" 緯度 Longitude Deg/ Min: 北緯 24°17'20.2"		
嚴重程度 SEVERITY					
車輛損害 Damage Vehicle: 車頭、車頂受損及前擋風 玻璃破裂、左後方車窗玻璃脫離			傷亡等級 Injury level: A1		
其他損害 Third party damage: 否					
傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers:	1	0	0	0	1
乘客 Passengers:	3	1	0	0	4
行人 Pedestrians:	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0
總計 Total:	4	1	0	0	5
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS					
天氣條件 Weather conditions: 雨天			光線 Light conditions: 夜晚		
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION					
製造廠/型號 Manufacturer/model: TOYOTA			製造國 State of manufacturer: 中華民國		

車輛型式 Vehicle Type: 小客車 (計程車)	牌照號碼 Vehicle registration: 268-7F
車輛使用人 VEHICLE OPERATION	
使用人 Operator: 龍馬成汽車股份有限公司	營運類別 Operation type: 計程車客運業
運行經過 HISTORY OF OPERATION	
起點 Departure point: 皇妃 KTV (435 台中市梧棲區大仁路二段)	運行狀態 Operation phase: 運行中
預計終點 Planned destination: 臺中港內修造船區道路 (港勤大樓前)	運行時間 Duration of Operation: N/A
簡述 NARRATIVE	
<p>民國109年7月15日約0005時，於臺中港區內發生龍馬成汽車股份有限公司派遣於中華大車隊之一輛計程車落海事故。車內計有5人，其中1名乘客自行脫困並報案，其餘3名乘客及該車駕駛死亡。</p>	
註1:N/A表不適用或於現階段無資料	