

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION					
標題簡述 Headline: 高啟 KLB-8118 氫氣槽車重大公路事故					
報告國 State reporting: 中華民國			最初登入報告日期 Date entered: 2020/10/28 上午 10:00:00		
報告檔案編號 State file number: N/A			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會		
報告代號 Report identification: N/A			報告狀態 Report status: 初步報告		
報告者 Reporter's name: 日智揖					
電話 Telephone: +886-2-7727-6272			電子郵件 Email: richard@ttsb.gov.tw		
調查程度 Scope of Investigation: 簡易					
類別 CLASSIFICATION					
事故等級 Occurrence class: 二級			事故分類 Occurrence category: 危險物品洩漏燃燒並造成死亡事故		
時間 WHEN					
當地時間 Local date: 2020/09/30 00:13			世界標準時間 UTC date: 2020/09/29 16:13		
地點 WHERE					
事故發生國 State of occurrence: 中華民國			事故發生縣市 County or city of occurrence: 彰化縣		
事故發生道路種類 Highway type of occurrence: 國道					
事故發生位置 Location of occurrence: 國道3號彰化系統南向出口			經度 Latitude Deg/ Min: 東經 120°33'13.2 緯度 Longitude Deg/ Min: 北緯 24°06'22.2		
嚴重程度 SEVERITY					
車輛損害 Damage Vehicle: 部分受損			傷亡等級 Injury level: A1		
其他損害 Third party damage: 否					
傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers:	1	0	0	0	1
乘客 Passengers:	0	0	0	0	0
行人 Pedestrians:	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0
總計 Total:	1	0	0	0	1
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS					
天氣條件 Weather conditions: 晴天			光線 Light conditions: 夜間		
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION					
製造廠/型號 Manufacturer/model: DAF			製造國 State of manufacturer: N/A		

車輛型式 Vehicle Type: 營業用曳引車	牌照號碼 Vehicle registration: KLB-8118
車輛使用人 VEHICLE OPERATION	
使用人 Operator: 高啟通運有限公司	營運類別 Operation type: 汽車貨運業
運行經過 HISTORY OF OPERATION	
起點 Departure point: 高雄大寮 (途中前往臺南樹谷園區、桃園觀音工業區)	運行狀態 Operation phase: 運行中
預計終點 Planned destination: 高雄大寮	運行時間 Duration of Operation: 約 7 小時 3 分鐘
簡述 NARRATIVE	
<p>民國109年9月30日約0013時，一輛高啟通運有限公司營業用曳引車聯結槽體裝有氫氣之半拖車，於國道3號南向彰化系統出口處撞擊左側護欄，槽體翻落於橋下後造成氫氣洩漏起火燃燒，曳引車及半拖車翻覆於匝道上，駕駛員摔落橋下死亡。</p>	
註1:N/A表不適用或於現階段無資料	