

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

金銓益漁船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2020/11/17

檔案編號 State file number :

報告者 Reporter's name : 李延年

TTSB-MPR-20-11-17

電話 Telephone : +886-2-7727-6241

電子郵件 Email : yannian@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1900 hour, 27 Oct. 2020

世界標準時間 UTC time : 1100 hour, 27 Oct. 2020

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 公海

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 馬紹爾群島馬久羅港東北方 436 哩

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 13 度 32 分

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 174 度 46 分

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 金銓益

總噸位 Gross tonnage : 79.22

呼號 Call sign : 不適用 N/A

全長 Length overall : 23.95 M

建造年 Year of build : 民國 89 年

驗船機構 Class society : 交通部航港局.

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機 / 柴油

船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠

VDR/S-VDR information available : 是 / 否

船舶類型 Type of ship:

- 雜貨船 General cargo ship 散貨船 Bulk carrier 貨櫃船 container ship 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker 客輪 Passenger ship 液化氣體船 LNG/LPG 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat 其他 Other 漁筏 Fishing raft

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無	傷亡等級 Injury level : 1 人失蹤
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 不適用	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 17
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 19

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 未知	風力 Wind scale : 未知
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 晚上	能見度 Visibility : 未知
天候 Type of weather : 未知	結冰 Ice : 不適用 N/A

簡述 NARRATIVE

民國 109 年 10 月 27 日，一艘國籍船名「金銓益」漁船，編號 CT4-2630，於馬紹爾群島馬久羅港東北方 436 浬處船上 1 名人員失蹤，除落海船員外，其餘人員均安。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。