

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION					
標題簡述 Headline: 佳樂達 279-VV 遊覽車重大公路事故					
報告國 State reporting: 中華民國			最初登入報告日期 Date entered: 2020/08/18 下午 04:30:00		
報告檔案編號 State file number: N/A			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會		
報告代號 Report identification: N/A			報告狀態 Report status: 初步報告		
報告者 Reporter's name: 日智揖					
電話 Telephone: +886-2-7727-6272			電子郵件 Email: richard@ttsb.gov.tw		
調查程度 Scope of Investigation: 完整					
類別 CLASSIFICATION					
事故等級 Occurrence class: 一級			事故分類 Occurrence category: 造成死傷事故		
時間 WHEN					
當地時間 Local date: 2020/07/22 08:25			世界標準時間 UTC date: 2020/07/22 00:25		
地點 WHERE					
事故發生國 State of occurrence: 中華民國			事故發生縣市 County or city of occurrence: 新北市		
事故發生道路種類 Highway type of occurrence: 國道					
事故發生位置 Location of occurrence: 國道 3 號南向約 12.3 公里處外側車道			經度 Latitude Deg/ Min: 東經 121°38'29" 緯度 Longitude Deg/ Min: 北緯 25°03'36"		
嚴重程度 SEVERITY					
車輛損害 Damage Vehicle: 部分受損			傷亡等級 Injury level: A1		
其他損害 Third party damage: 否					
傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers:	0	1	3	0	4
乘客 Passengers:	1	18	44	0	63
行人 Pedestrians:	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0
總計 Total:	1	19	47	0	67
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS					
天氣條件 Weather conditions: 晴天			光線 Light conditions: 日間		
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION					
製造廠/型號 Manufacturer/model: SCANIA			製造國 State of manufacturer: N/A		
車輛型式 Vehicle Type: 遊覽車			牌照號碼 Vehicle registration: 279-VV		

車輛使用人 VEHICLE OPERATION

使用人 Operator: 佳樂達通運有限公司

營運類別 Operation type: 遊覽車客運業

運行經過 HISTORY OF OPERATION

起點 Departure point:

汐止新台五路

運行狀態 Operation phase: 運行中

預計終點 Planned destination:

宜蘭太平山

運行時間 Duration of Operation: N/A

簡述 NARRATIVE

民國109年7月22日約0825時，於國道3號南向12.3公里處一輛佳樂達通運有限公司遊覽車追撞前方一輛首都客運大客車後，致首都客運大客車推撞前方一輛自小客車及一輛自小貨車。遊覽車上載有45人，其中1名乘客死亡，16名乘客受傷；首都客運大客車上載有18人，其中2名乘客受傷，自小貨車駕駛受傷；4車共計1人死亡，19人受傷。

註1:N/A表不適用或於現階段無資料