

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION					
標題簡述 Headline: 高統 568-TT 遊覽車重大公路事故					
報告國 State reporting: 中華民國			最初登入報告日期 Date entered: 2020/12/20 下午 04:00:00		
報告檔案編號 State file number: N/A			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會		
報告代號 Report identification: N/A			報告狀態 Report status: 初步報告		
報告者 Reporter's name: 日智揖					
電話 Telephone: +886-2-7727-6272			電子郵件 Email: richard@ttsb.gov.tw		
調查程度 Scope of Investigation: 完整					
類別 CLASSIFICATION					
事故等級 Occurrence class: 一級			事故分類 Occurrence category: 造成死傷事故		
時間 WHEN					
當地時間 Local date: 2020/11/30 12:36			世界標準時間 UTC date: 2020/11/30 04:36		
地點 WHERE					
事故發生國 State of occurrence: 中華民國			事故發生縣市 County or city of occurrence: 南投縣		
事故發生道路種類 Highway type of occurrence: 專用公路					
事故發生位置 Location of occurrence: 奧萬大森林遊樂區專用公路 1.5 公里處			經度 Latitude Deg/ Min: 東經 121°07'26.6" 緯度 Longitude Deg/ Min: 北緯 23°57'44.6"		
嚴重程度 SEVERITY					
車輛損害 Damage Vehicle: 部分受損			傷亡等級 Injury level: A1		
其他損害 Third party damage: 否					
傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers:	0	1	0	0	1
乘客 Passengers:	1	19	0	0	20
行人 Pedestrians:	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0
總計 Total:	1	20	0	0	21
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS					
天氣條件 Weather conditions: 晴天			光線 Light conditions: 日間		
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION					
製造廠/型號 Manufacturer/model: 三陽			製造國 State of manufacturer: N/A		
車輛型式 Vehicle Type: 遊覽車			牌照號碼 Vehicle registration: 568-TT		

車輛使用人 VEHICLE OPERATION

使用人 Operator: 高統遊覽車股份有限公司

營運類別 Operation type: 遊覽車客運業

運行經過 HISTORY OF OPERATION

起點 Departure point:

高雄市區

運行狀態 Operation phase: 運行中

預計終點 Planned destination:

奧萬大森林遊樂區

運行時間 Duration of Operation: N/A

簡述 NARRATIVE

民國109年11月30日1236時，一輛高統遊覽車股份有限公司所屬568-TT中型遊覽車（連同駕駛共載有21人）於南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區專用公路（大安路）1.5公里處下坡彎道翻覆，造成乘客1人死亡，遊覽車駕駛及乘客共20人受傷送醫。

註1:N/A表不適用或於現階段無資料