

# 水路事故調查初步報告

## MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

### 檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

振銘洋 20 號漁船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國

最初登入報告日期 Date entered : 2020/09/03

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-

報告者 Reporter's name : 李延年 Yann Lee

電話 Telephone : +886-2-7727-6241

電子郵件 Email : yannian@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation :  Full investigation  Limited scope  Data collection

### 類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class :  第 1 級 Class 1  第 2 級 Class 2  第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision  擱淺 Grounding  觸碰 Contact  航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion  船體破損 Hull failure  機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage  翻覆/傾側 Capsize/listing  船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing  淹沒/沉沒 Flooding/foundering  其他 Other

### 時間 WHEN

當地時間 Local time : 0700, 3 Aug. 2020

世界標準時間 UTC time : 0300, 3 Aug. 2020

### 地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 公海

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 模里西斯路易士港南方 654 浬

緯度 Latitude Deg / Min / Sec : 南緯 31 度 10 分 Latitude 31° 10' S

經度 Longitude Deg / Min / Sec : 東經 58 度 50 分 Longitude 58° 50' E

### 船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 8778809

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 振銘洋 20

總噸位 Gross tonnage: 48.14

呼號 Call sign : BK7382

全長 Length overall : 21.70 M

建造年 Year of build : 1994

驗船機構 Class society : 交通部航港局

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機 / 柴油

船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠

VDR/S-VDR information available :  是/  否  yes/  No

船舶類型 Type of ship:

雜貨船 General cargo ship     散貨船 Bulk carrier     貨櫃船 container ship     油輪 Oil tanker  
 化學品船 Chemical tanker     客輪 Passenger ship     液化氣體船 LNG/LPG     工作船 Working craft  
 漁船 Fishing boat     其他 Other

### 嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無	傷亡等級 Injury level : 1 人失蹤
------------------------	---------------------------

汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無
--------------------------------------

### 航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 漁獲	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 2
-------------------------	---

旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 11
--	-----------------------------------

### 外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 不適用	風力 Wind scale : 不適用
--------------------	---------------------

白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天	能見度 Visibility : 不適用
--------------------------------	----------------------

天候 Type of weather : 不適用	結冰 Ice : 不適用
--------------------------	--------------

### 簡述 NARRATIVE

民國 109 年 8 月 3 日，一艘國籍船名「振銘洋 20 號」漁船，編號 CT3-5382，於 7 時許，於距模里西斯路易士港南方 654 哩位置（南緯 31 度 10 分，東經 58 度 50 分），發生一名船員作業時落海失蹤事故，其他 10 名船員均安。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。