

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

新北籍漁慶 16 號漁船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國

最初登入報告日期 Date entered : 2020/05/04

檔案編號 State file number :

報告者 Reporter's name : 張明 Chang, Ming

TTSB-MPR-20-05-29

電話 Telephone : +886-2-7727-6245

電子郵件 Email : ming.chang@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1200 hour, 16 Jan. 2020

世界標準時間 UTC time : 0400 hour, 16 Jan. 2020

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 彭佳嶼東南方約 7 浬處

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 25 度 35 分 Latitude 25° 35' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 122 度 11 分 Longitude 122° 11' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 漁慶 16 號

總噸位 Gross tonnage: 66.38

呼號 Call sign : 不適用

全長 Length overall : 24.48 M

建造年 Year of build : 不適用

驗船機構 Class society : 航港局

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機/柴油

船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠

VDR/S-VDR information available : 是/ 否

船舶類型 Type of ship:

雜貨船General cargo ship 散貨船Bulk carrier 貨櫃船container ship 油輪Oil tanker

化學品船Chemical tanker 客輪Passenger ship 液化氣體船LNG/LPG 工作船Working craft

漁船Fishing boat 其他Other

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無	傷亡等級 Injury level : 1 人失蹤
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 不適用	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 2
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 8

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 輕浪	風力 Wind scale : 無風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天	能見度 Visibility : 尚可
天候 Type of weather : 晴天	結冰 Ice : 不適用

簡述 NARRATIVE

民國 109 年 1 月 16 日，新北籍一艘船名「漁慶 16 號」漁船，於距新北市鼻頭角外海 31 浬處，1 名船員落水失蹤。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。