

重大鐵道事故調查初步報告

MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 0428 臺鐵第 4206 次車新馬站重大鐵道事故	
報告國 State reporting : <u>中華民國 Taiwan, ROC</u>	最初登入報告日期 Date entered : 2021/4/28
報告檔案編號 State file number	報告機關 Reporting org.: <u>國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board</u>
報告代號 Report identification : TRA4206	報告狀態 Report status : <u>初步報告 Preliminary</u>
報告者 Reporter's name : 林沛達	
電話 Telephone : +886-2-8912-7388	電子郵件 Email : peida@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation : 完整	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : 第一級	事故分類 Occurrence category : 正線火災
時間 WHEN	
當地時間 Local date : 2021/4/28 18:22	
地點 WHERE	
事故發生位置 Location of occurrence : 宜蘭新馬站	經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E121° 49'27" 緯度 Longitude Deg/ Min/ Sec N24° 36'50"
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION	
營運機構 Operation agency : 交通部臺灣鐵路管理局	
車種 Vehicle type : 電聯車	車次 Train number : 4206
出發地 Departure point : 宜蘭站	預定時間 Departure time : 18:00
目的地 Destination : 花蓮站	到達時間 Arrival time : 19:42
事件地點 Location of occurrence : 宜蘭新馬站	發生時間 Occurrence time : 2021/4/28 18:22
嚴重程度 SEVERITY	
車廂損害 Damage train : 第 4 車山側軀缸開瓦推桿防塵套燒毀。	傷亡等級 Injury level : 無
其他損害 Third party damage : 無	

傷亡總數 CASUALTY

		死亡 Fatal	傷害 Injury	小計 Subtotal
車載 On Train	組員 Crew	0	0	0
	乘客 Passengers	0	0	0
	其他 Other	0	0	0
地面 On Ground		0	0	0
總計 Total		0	0	0

天氣資料 WEATHER DATA

天候 Type of weather：無雨	氣溫 Temperature：22.3 度
日出時間 Sunrise time：N/A	日落時間 Sunset time：N/A

簡述 NARRATIVE

民國 110 年 4 月 28 日，交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）由宜蘭站開往花蓮站之第 4206 次區間車（EMU500），約 1822 時進入宜蘭新馬站，第 4 車山側車底起火。臺鐵人員取出滅火器撲滅火勢，該車續行，此事故無人員傷亡。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.