

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION					
標題簡述 Headline: 台 61 線北上 255K 追撞重大公路事故					
報告國 State reporting: 中華民國			最初登入報告日期 Date entered: 2020/10/28 上午 10:00:00		
報告檔案編號 State file number: N/A			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會		
報告代號 Report identification: N/A			報告狀態 Report status: 初步報告		
報告者 Reporter's name: 日智揖					
電話 Telephone: +886-2-7727-6272			電子郵件 Email: richard@ttsb.gov.tw		
調查程度 Scope of Investigation: 完整					
類別 CLASSIFICATION					
事故等級 Occurrence class: 一級			事故分類 Occurrence category: 造成死傷事故		
時間 WHEN					
當地時間 Local date: 2021/02/21 07:30			世界標準時間 UTC date: 2021/02/20 23:30		
地點 WHERE					
事故發生國 State of occurrence: 中華民國			事故發生縣市 County or city of occurrence: 嘉義縣和雲林縣交界處北上路段		
事故發生道路種類 Highway type of occurrence: 西部濱海快速公路					
事故發生位置 Location of occurrence: 台 61 線北上 255K 處			經度 Latitude Deg/ Min: 東經 120°11'01.1 緯度 Longitude Deg/ Min: 北緯 23°31'19.0		
嚴重程度 SEVERITY					
車輛損害 Damage Vehicle: 全損			傷亡等級 Injury level: A1		
其他損害 Third party damage: 否					
傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers:	1	4	5	0	10
乘客 Passengers:	1	6	0	0	7
行人 Pedestrians:	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0
總計 Total:	2	10	5	0	17
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS					
天氣條件 Weather conditions: 晴天			光線 Light conditions: 日間自然光線		
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION					
製造廠/型號 Manufacturer/model: N/A			製造國 State of manufacturer: N/A		

車輛型式 Vehicle Type: N/A	牌照號碼 Vehicle registration: N/A
車輛使用人 VEHICLE OPERATION	
使用人 Operator: N/A	營運類別 Operation type: N/A
運行經過 HISTORY OF OPERATION	
起點 Departure point: 台 61 線北上 255K 處	運行狀態 Operation phase: 運行中
預計終點 Planned destination: N/A	運行時間 Duration of Operation: N/A
簡述 NARRATIVE	
<p>有關民國110年2月21日上午0730時在臺61線北上255公里處(23°31'19.0"N 120°11'01.1"E)，發生6輛大型車、15輛小型車共21輛車之追撞，造成死亡2人、受傷8人之重大交通事故。</p>	
註1:N/A表不適用或於現階段無資料	