

重大鐵道事故調查初步報告

MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 0411 臺鐵第 126 次車中壢站重大鐵道事故	
報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告日期 Date entered : 2021/04/11
報告檔案編號 State file number	報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification : TRA126	報告狀態 Report status : 初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name : 林沛達	
電話 Telephone : +886-2-8912-7388	電子郵件 Email : peida@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation : 完整	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : 第一級	事故分類 Occurrence category : 正線火災
時間 WHEN	
當地時間 Local date : 2021/04/11 18:09	
地點 WHERE	
事故發生位置 Location of occurrence : 桃園中壢站	經度 Longitude Deg/ Min/ Sec E121°13'33.6" 緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec N24°57'13.1"
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION	
營運機構 Operation agency : 交通部臺灣鐵路管理局	
車種 Vehicle type : 電聯車	車次 Train number : 126
出發地 Departure point : 雲林斗南站	預定時間 Departure time : 15:21
目的地 Destination : 基隆七堵站	到達時間 Arrival time : 19:27
事件地點 Location of occurrence : 桃園中壢站	發生時間 Occurrence time : 2021/04/11 18:09
嚴重程度 SEVERITY	
車廂損害 Damage train : 第 3 車第 2 軸海側人型 簧燒損	傷亡等級 Injury level : 無
其他損害 Third party damage : 無	

傷亡總數 INJURY TOTALS

	死 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	-	-	-	-	-	-
車上 Total on Train	-	-	-	-	-	-
組員 Crew	-	-	-	-	-	-
乘客 Passengers	-	-	-	-	-	-
其他 Other	-	-	-	-	-	-
總計 Total	-	-	-	-	-	-

天氣資料 WEATHER DATA

天候 Type of weather：無雨	氣溫 Temperature：22.7 度
日出時間 Sunrise time：05:36	日落時間 Sunset time：18:15

簡述 NARRATIVE

民國 110 年 4 月 11 日 1809 時，臺鐵由雲林斗南站開往基隆七堵站之第 126 次自強號列車，進入桃園中壢站時，第 3 車車底（海側）起火，臺鐵站務人員取滅火器噴灑，1836 時起將 1、2 股道斷電並由消防人員向列車底部噴水滅火，1922 時恢復通電及雙向運轉，該事故無人員傷亡。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.