

重大鐵道事故調查初步報告

MAJOR RAILWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 0618 臺鐵第 3167 次車臺南站重大鐵道事故	
報告國 State reporting : <u>中華民國 Taiwan, ROC</u>	最初登入報告日期 Date entered : 2022/06/18
報告檔案編號 State file number	報告機關 Reporting org.: <u>國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board</u>
報告代號 Report identification : TRA3167	報告狀態 Report status : <u>初步報告 Preliminary</u>
報告者 Reporter's name : 吳吉村	
電話 Telephone : +886-2-8912-7388	電子郵件 Email : stevenwu@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation : 完整	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : 第二級	事故分類 Occurrence category : 其他造成人民生命、財產重大影響，且經運安會認定有調查之必要
時間 WHEN	
當地時間 Local date : 2022/06/18 11:38	
地點 WHERE	
事故發生位置 Location of occurrence : 臺南站至保安站間里程約 K361+410 處	經度 Longitude Deg/ Min/ Sec E120°13'03.0" 緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec N22°58'00.4"
鐵道基本資料 RAILWAY INFORMATION	
營運機構 Operation agency : 交通部臺灣鐵路管理局	
車種 Vehicle type : 電聯車	車次 Train number : 3167
出發地 Departure point : 臺中后里站	預定時間 Departure time : 07:28
目的地 Destination : 屏東潮州站	到達時間 Arrival time : 13:22
事件地點 Location of occurrence : 臺南站至保安站間里程約 K361+410 處	發生時間 Occurrence time : 2022/06/18 11:38
嚴重程度 SEVERITY	
車廂損害 Damage train : 第 1、2 節列車擦傷	傷亡等級 Injury level : 無
其他損害 Third party damage : 無	

傷亡總數 CASUALTY

		死亡 Fatal	傷害 Injury	小計 Subtotal
車載 On Train	組員 Crew	0	0	0
	乘客 Passengers	0	0	0
	其他 Other	0	0	0
地面 On Ground		0	0	0
總計 Total		0	0	0

天氣資料 WEATHER DATA

天候 Type of weather：無雨	氣溫 Temperature：31.5 度
日出時間 Sunrise time：05:09	日落時間 Sunset time：06:45

簡述 NARRATIVE

民國 111 年 6 月 18 日，交通部臺灣鐵路管理局一列由臺中后里開往屏東潮州之第 3167 次區間車，於 11:38 時行經臺南站至保安站間約 K 361+410 處，因臨軌工程之施工圍籬侵入路線區域，列車撞及該施工圍籬，造成列車擦傷，無人員傷亡。

註：

1.N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.