## 重大公路事故調查初步報告 HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

	横案資訊 FILING INFORMATION						
		,					
標題簡述	亞聯 U59-FS 公路客運重大公路事故	亞聯 059-FS 公路客運重大公路事故					
Headline		1					
報告國	中華民國 Taiwan,ROC		2022/08/23 12:24:54				
State		日期					
reporting		Date entered					
報告檔案編號	TTSB-HOD-22-08-001	報告機關	國家運輸安全調查委員會				
State file		Reporting	Taiwan Transportation Safety				
number		org	Board				
報告代號	N/A	報告狀態	初步報告 Preliminary				
Report		Report					
identification		status					
報告者	日智揖						
Reporter's							
name							
電話	+886-2-8912-7388	電子郵件	richard@ttsb.gov.tw				
Telephone		Email					
調查程度	完整 Full						
Scope of							
Investigation							
類別 CLASSIFIC	ATION						
事故等級	一級 Class1	事故分類	造成死傷事故 Cause death or				
0ccurrence		0ccurrence	injury.				
class		category					
時間 WHEN							
當地時間	2022/08/01 12:02	世界標準時間	2022/08/01 12:02				
Local date		UTC date					
地點 WHERE		1					
事故發生國	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市	桃園市 Taoyuan				
State of	147,41	County or	para i racjami				
occurrence		city of					
		occurrence					
事故發生道路種	國道 National highways						
類							
Highway type							
of occurrence							
事故發生位置	國道 3 號南向 57.6km 處 57.6 kilometers southbound of National Freeway No.3.						
Location of		Jan 1115 South	11 00 may 110. 0.				
occurrence							
經度	E:121 度( ° ) 17 分( ' )59 秒( '	, )					
Longitude Deg/	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	,					
Min/ Sec							
緯度	N:24 度( ° ) 55 分( ' )18 秒( ''	)					
Latitude Deg/	110 1/C	/					
Min/ Sec							
嚴重程度 SEVER	I TTV						
車廂損害	部分受損 Partial	傷亡等級	A2				
平角頂書   Damage Vehicle		傷亡等級   Injury level					
		Injury level					
其他損害	否						
Third party							
damage							

傷亡總數 INJURY TOTALS						
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total	
駕駛員	0	1	0	0	1	
Drivers						
乘客	0	15	6	0	21	
Passengers						
行人	0	0	0	0	0	
Pedestrians						
其他	0	0	0	0	0	
0ther						
未知	0	0	0	0	0	
Unknown						
總計	0	16	6	0	22	
Total						

to a to control to the	TABLED GOAD INLOVE				
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS					
天氣條件	晴天 Sunny	光線	白天 Daylight		
Weather conditions		Light			
		conditions			
車輛基本資料 VEHICI	E IDENTIFICATION				
製造廠/型號	順益汽車股份有限公司	製造國	中華民國 Taiwan, ROC		
Manufacturer/model	SHUNG YE MOTOR CO., LTD.	State of			
		manufacturer			
車輛型式	其他 Other	牌照號碼	059-FS		
Vehicle Type		Vehicle			
		registration			
車輛使用人 VEHICLE	OPERATION				
使用人	亞聯汽車客運股份有限公司	營運類別	公路汽車客運業		
Operator	Yalan Bus Transportation	Operation	Automobile Transportation		
	Co., Ltd.	type	Enterprise		
運行經過 HISTORY O	F OPERATION	•			
起點	台北	運行狀態	運行中 Operating		
Departure point	Taipei	Operation			
		phase			
預計終點	新竹	運行時間	01 時 02 分		
Planned	Hsinchu	Duration of	One hour 2 minutes		
destination		Operation			
簡述 NARRATIVE		•			

民國 111 年 8 月 1 日 1202 時,亞聯汽車客運股份有限公司一輛大客車於國道 3 號南下 57.6 K 處,由內側第 2 車道向右車道偏移時擦撞右側車道一輛大貨車後翻覆。此次事故,車上共有 22 人;包含駕駛共有 16 人受傷。

On August 1st, 2022, at 12:02 PM, a bus of Yalan Bus Transportation Co., Ltd. overturned at about southbound 57.6km of National Freeway No. 3 as it changed lane from the inner 2nd lane to its right, and collided with one large truck at the out lane. 22 people were on board including the driver and 16 received injuries due to this occurrence.

註1:N/A表不適用或於現階段無資料